

# R

## Información técnica

R1~R42

### Información general

R2~R15

Tabla de conversión de unidad SI / Símbolo de corte R2

Aspereza de superficie R3

Tratamiento térmico y expresión de dureza R4

Tabla de conversión de dureza de Vickers R5

Lista de materiales (JIS) R6

Tabla de referencias cruzadas de materiales R7

### Tablas de referencias cruzadas diversas

R16~R23

Tabla de referencias cruzadas de plaquitas R16

Tabla de referencias cruzadas de rompevirutas moldeado R21

Tabla de referencias cruzadas de descripción de plaquitas de fresado R22

### Solución de problemas

R24~R27

Imagen de arista de corte y medidas adecuadas R24

Torneado R25

Fresado R26

Taladrado R27

### Términos y ángulos de portaherramientas

R28~R29

Términos y ángulos de portaherramientas de torneado R28

Términos y ángulos de fresadora R29

### Fórmulas básicas

R30~R33

Fórmulas básicas (torneado) R30

Fórmulas básicas (fresado / taladrado) R32

### Ejemplos de herramientas pequeñas

R34~R41

Ejemplos de herramientas R34

Lista de tornos automáticos, por fabricante R36

Lista de Instrumentos y de Pequeñas Herramientas y Portaherramientas Aplicables R41

### Compatibilidad con Piezas de Portaherramientas de Palanca de Bloqueo

R42

# Tabla de conversión de unidad SI / Símbolo de corte

## Gráfico de conversión de unidades derivadas SI

(Las unidades de los cuadros en negrita son las de la unidad derivada SI.)

(Extraído del manual de JIS "Steel")

### Fuerza

N	kgf	dyn
1	$1.019\ 72 \times 10^{-1}$	$1 \times 10^5$
9.806 65	1	$9.806\ 65 \times 10^5$
$1 \times 10^{-5}$	$1.019\ 72 \times 10^{-6}$	1

### Tensión

$1\text{Pa}=1\text{N/m}^2, 1\text{MPa}=1\text{N/mm}^2$

Pa o N/m <sup>2</sup>	MPa o N/mm <sup>2</sup>	kgf/mm <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	kgf/m <sup>2</sup>
1	$1 \times 10^{-6}$	$1.019\ 72 \times 10^{-7}$	$1.019\ 72 \times 10^{-5}$	$1.019\ 72 \times 10^{-1}$
$1 \times 10^6$	1	$1.019\ 72 \times 10^{-1}$	$1.019\ 72 \times 10$	$1.019\ 72 \times 10^5$
$9.806\ 65 \times 10^6$	9.806 65	1	$1 \times 10^2$	$1 \times 10^6$
$9.806\ 65 \times 10^4$	$9.806\ 65 \times 10^{-2}$	$1 \times 10^{-2}$	1	$1 \times 10^4$
9.806 65	$9.806\ 65 \times 10^{-6}$	$1 \times 10^{-6}$	$1 \times 10^{-4}$	1

### Presión

$1\text{Pa}=1\text{N/m}^2$

Pa	kPa	Mpa	bar	kgf/cm <sup>2</sup>
1	$1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-6}$	$1 \times 10^{-5}$	$1.019\ 72 \times 10^{-5}$
$1 \times 10^3$	1	$1 \times 10^{-3}$	$1 \times 10^{-2}$	$1.019\ 72 \times 10^{-2}$
$1 \times 10^6$	$1 \times 10^3$	1	$1 \times 10$	$1.019\ 72 \times 10$
$1 \times 10^5$	$1 \times 10^2$	$1 \times 10^{-1}$	1	1.019 72
$9.806\ 65 \times 10^4$	$9.806\ 65 \times 10$	$9.806\ 65 \times 10^{-2}$	$9.806\ 65 \times 10^{-1}$	1

## Símbolos de condiciones de corte

● Las siguientes condiciones de corte se indican con los nuevos símbolos enumerados en la segunda columna.

### 1) Torneado

Condición de corte	Símbolo nuevo	(Símbolo anterior)	Unidad
Velocidad de corte	Vc	V	m/min
Velocidad de avance	f	f	mm/rev
Profundidad de corte	ap	d	mm
Anchura de la arista	W	W	mm
Diámetro de pieza de trabajo	Dm	D	mm
Energía necesaria en el eje	Pc	Pkw	kW
Resistencia al corte específica	kc	Ks	MPa
Aspereza de superficie teórica	h	Rz	μm
Radius de ángulo	r <sub>ε</sub>	R	mm
Revoluciones	n	N	min <sup>-1</sup>

Nota: 'r<sub>ε</sub>' se dice 'r epsilon'

### 3) Taladrado

Condición de corte	Símbolo nuevo	(Símbolo anterior)	Unidad
Velocidad de corte	Vc	V	m/min
Velocidad de avance	Vf	F	mm/min
Velocidad de avance	f	f	mm/rev
Diá. de taladro	Dc	D (Ds)	mm
Energía necesaria en el eje	Pc	Pkw	kW
Resistencia al corte específica	kc	Ks	MPa
Profundidad de agujero	H	d	mm
Revoluciones	n	N	min <sup>-1</sup>

### 2) Fresado

Condición de corte	Símbolo nuevo	(Símbolo anterior)	Unidad
Velocidad de corte	Vc	V	m/min
Velocidad de avance	Vf	F	mm/min
Avance por diente	fz	f	mm/t
Velocidad de avance	f	f	mm/rev
Número de plaqitas	Z	Z	dientes
Profundidad de corte	ap	d	mm
Anchura de corte	ae	w	mm
Velocidad de alimentación	Pf	Pf	mm
Energía necesaria en el eje	Pc	Pkw	kW
Resistencia al corte específica	kc	Ks	MPa
Velocidad de eliminación de metal	Q	Q	cm <sup>3</sup> /min
Revoluciones	n	N	min <sup>-1</sup>

R



Información  
técnica

# Aspereza de superficie (JIS B 0601-2001)

## Aspereza de superficie teórica (geométrica)


Aspereza de superficie teórica en torneado indica el valor de aspereza mínimo de las condiciones de corte y se muestra mediante la siguiente fórmula:

$$Rz(h) = \frac{f^2}{8R(r\epsilon)} \times 10^3$$




Rz(h) : Aspereza de superficie teórica [μm]

f : Velocidad de avance [mm/rev]

R(rε) : Radio de ángulo de plaquita [mm]



## Cómo obtener valores de aspereza de superficie

Tipo	Símbolo	Cómo obtener	Explicación
Altura máx. Aspereza	Rz	Ry se obtiene a partir de la distancia en micrómetros entre el pico más alto y el valle más bajo del intervalo de muestras de longitud de referencia (l) en la dirección de la línea media de la curva de aspereza.  Rz = Rp + Rv	
Media de diez puntos Aspereza	Rzjis	Rz se obtiene a partir del total en micrómetros del valor medio de cada distancia entre la línea media y 5 picos (Yp) desde el más alto, y el valor medio de cada distancia entre la línea media y los 5 valles (Yv) desde el más bajo, de la curva de aspereza del intervalo de muestras de longitud de referencia "l".  Rzjis = $\frac{(Y_{p1}+Y_{p2}+Y_{p3}+Y_{p4}+Y_{p5}) + (Y_{v1}+Y_{v2}+Y_{v3}+Y_{v4}+Y_{v5})}{5}$	  Yp1, Yp2, Yp3, Yp4, Yp5: Distancia de la línea media a los 5 picos más altos del intervalo de muestras de la longitud de referencia "l" Yv1, Yv2, Yv3, Yv4, Yv5: Distancia de la línea media a los 5 valles más bajos del intervalo de muestras de la longitud de referencia "l"
Media aritmética Aspereza	Ra	Ra se obtiene a partir de la fórmula siguiente en micrómetros cuando la curva de aspereza se expresa mediante y=f(x), llevando el eje X en la dirección de la línea media y el eje Y a la ampliación vertical de la curva de aspereza del intervalo de muestras de longitud de referencia "l".  Ra = $\frac{1}{l} \int_0^l  f(x)  dx$	

## Símbolo de relación con triángulo

Media aritmética Aspereza Ra(μm)	Altura máx. Aspereza Rz(μm)	Diez puntos Aspereza media Rzjis(μm)	Nota: (Relación con triángulo)
0.025	0.1	0.1	
0.05	0.2	0.2	▽▽▽▽
0.1	0.4	0.4	
0.2	0.8	0.8	
0.4	1.6	1.6	
0.8	3.2	3.2	▽▽▽
1.6	6.3	6.3	
3.2	12.5	12.5	▽▽
6.3	25	25	
12.5	50	50	
25	100	100	▽



Nota: El último símbolo (triángulo ▽ y onda ~) se eliminó del estándar JIS en la revisión de 1994.

### Cómo indicar

#### Ejemplo

- ① Cuando Ra es 1.6 μm → 1.6 μmRa
- ② Cuando Rz es 6.3 μm → 6.3 μmRz
- ③ Cuando Rzjis es 6.3 μm → 6.3 μmRzjis

## Indicación en estándar JIS

Ejemplo de indicación de Ra	Ejemplo de indicación de Ry, (Rz)
① Cuando se indica solo el límite superior (cuando el límite superior es 6.3 μmRa) 	① Cuando se indica solo el límite superior. Indica la aspereza de superficie detrás del símbolo del parámetro. 
② Cuando se indican los límites inferior y superior (cuando el límite superior es 6.3 μmRa, el inferior es 1.6 μmRa) 	② Cuando se indican los límites inferior y superior. Indica la aspereza de superficie como (límite superior ~ límite inferior) detrás del símbolo del parámetro. 

Nota: las indicaciones de Ra y Rz son distintas.

## Advertencia sobre el símbolo de aspereza de superficie

La información anterior está basada en JIS B 0601-2001.

Con todo, algunos símbolos se revisaron como se indica en la tabla derecha de acuerdo con el estándar ISO a partir de la versión B 0601-2001 de JIS.

La aspereza media de diez puntos (Rz) se eliminó de la versión de 2001, pero se sigue usando como referencia en Rzjis porque se usaba mucho en Japón.

Tipo	Símbolo de JIS B 0601-1994	Símbolo de JIS B 0601-2001
Altura máx. Aspereza	Ry → Rz	
Media de diez puntos Aspereza	Rz → (Rzjis)	
Media aritmética aspereza	Ra → Ra	


R




# Tratamiento térmico y expresión de dureza

## Tratamiento de calor

Uno de los métodos para determinar la dureza del acero es el tratamiento de calor y se clasifica en tres tipos.



 <p>Método de tratamiento de calor</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enfriamiento (Templado)</li><li>• Normalizado</li><li>• Recocido</li></ul>	<p>Cuando la temperatura pasa de 727°C, se enfria rápidamente hasta 550°C en agua o aceite.</p> <p>El enfriamiento endurece el acero porque enfria acero al rojo en muy poco tiempo en agua o aceite, pero puede aumentar la tensión interna. Para eliminar dicha tensión interna se recurre al templado. (Una vez enfriado una vez, se recalienta a 200°~600°C)</p>	<p>Cuando la temperatura pasa de 727°C, se enfria muy rápidamente hasta 600°C y, después, hasta la temperatura normal.</p> <p>Reduce los cristales a un tamaño diminuto. (El acero está compuesto por pequeñas celdas.) Se utiliza para mejorar el comportamiento ante el mecanizado.</p>	<p>Cuando la temperatura pasa de 727°C, se enfria muy despacio hasta 600°C y, después, hasta la temperatura normal.</p> <p>Reduce los cristales a miniaturas como el proceso de normalización, pero el tamaño del cristal es más grande que en la normalización.</p>
---	--	--	---	--

## Valor de dureza

Dureza	Estándar de referencia	Ejemplo	Explicación del ejemplo
Dureza de Brinell	JIS Z 2243 : 1992	250HB	Valor de dureza: 250, Símbolo de dureza: HB
		200~250HB	Cuando la dureza está en el intervalo
Dureza de Vickers	JIS Z 2244 : 1998	640HV	Valor de dureza: 640, Símbolo de dureza: HV
Dureza de Rockwell	JIS Z 2245 : 1992	60HRC	Valor de dureza: 60, Símbolo de dureza: HRC
Dureza de Shore	JIS Z 2246 : 1992	50HS	Valor de dureza: 50, Símbolo de dureza: HS

R



Información  
técnica

# Tabla de conversión de dureza de Vickers

Dureza de Vickers (HV)	Dureza de Brinell Diá. 10 mm Esférica Carga: 3000 kgf (HB)		Dureza de Rockwell <sup>(2)</sup>			Dureza de Shore (HS) Resistencia a la tracción, MPa <sup>(1)</sup>
	Bola estándar	Tungsteno Metal duro Esférica	Escala A Carga: 60 kgf Rombo Punto (HRA)	Escala B Carga: 100 kgf 1.6mm externo Esférica (HRB)	Escala C Carga: 150 kgf Rombo Punto (HRC)	
940	-	-	85.6	-	68.0	97
920	-	-	85.3	-	67.5	96
900	-	-	85.0	-	67.0	95
880	-	(767)	84.7	-	66.4	93
860	-	(757)	84.4	-	65.9	92
840	-	(745)	84.1	-	65.3	91
820	-	(733)	83.8	-	64.7	90
800	-	(722)	83.4	-	64.0	88
780	-	(710)	83.0	-	63.3	87
760	-	(698)	82.6	-	62.5	86
740	-	(684)	82.2	-	61.8	84
720	-	(670)	81.8	-	61.0	83
700	-	(656)	81.3	-	60.1	81
690	-	(647)	81.1	-	59.7	-
680	-	(638)	80.8	-	59.2	80
670	-	630	80.6	-	58.8	-
660	-	620	80.3	-	58.3	79
650	-	611	80.0	-	57.8	-
640	-	601	79.8	-	57.3	77
630	-	591	79.5	-	56.8	-
620	-	582	79.2	-	56.3	75
610	-	573	78.9	-	55.7	-
600	-	564	78.6	-	55.2	74
590	-	554	78.4	-	54.7	-
580	-	545	78.0	-	54.1	72
570	-	535	77.8	-	53.6	-
560	-	525	77.4	-	53.0	71
550	505	517	77.0	-	52.3	-
540	496	507	76.7	-	51.7	69
530	488	497	76.4	-	51.1	-
520	480	488	76.1	-	50.5	67
510	473	479	75.7	-	49.8	-
500	465	471	75.3	-	49.1	66
490	456	460	74.9	-	48.4	-
480	448	452	74.5	-	47.7	64
470	441	442	74.1	-	46.9	-
460	433	433	73.6	-	46.1	62
450	425	425	73.3	-	45.3	-
440	415	415	72.8	-	44.5	59
430	405	405	72.3	-	43.6	-
420	397	397	71.8	-	42.7	57
410	388	388	71.4	-	41.8	-
400	379	379	70.8	-	40.8	55
390	369	369	70.3	-	39.8	-
380	360	360	69.8	(110.0)	38.8	52
370	350	350	69.2	-	37.7	-
360	341	341	68.7	(109.0)	36.6	50
350	331	331	68.1	-	35.5	-
340	322	322	67.6	(108.0)	34.4	47
330	313	313	67.0	-	33.3	-
						1035

Dureza de Vickers (HV)	Dureza de Brinell Diá. 10 mm Esférica Carga: 3000 kgf (HB)		Dureza de Rockwell <sup>(2)</sup>			Dureza de Shore (HS) Resistencia a la tracción, MPa <sup>(1)</sup>
	Bola estándar	Tungsteno Metal duro Esférica	Escala A Carga: 60 kgf Rombo Punto (HRA)	Escala B Carga: 100 kgf 1.6mm externo Esférica (HRB)	Escala C Carga: 150 kgf Rombo Punto (HRC)	
320	303	303	66.4	(107.0)	32.2	45
310	294	294	65.8	-	31.0	-
300	284	284	65.2	(105.5)	29.8	42
295	280	280	64.8	-	29.2	-
290	275	275	64.5	(104.5)	28.5	41
285	270	270	64.2	-	27.8	-
280	265	265	63.8	(103.5)	27.1	40
275	261	261	63.5	-	26.4	-
270	256	256	63.1	(102.0)	25.6	38
265	252	252	62.7	-	24.8	-
260	247	247	62.4	(101.0)	24.0	37
255	243	243	62.0	-	23.1	-
250	238	238	61.6	99.5	22.2	36
245	233	233	61.2	-	21.3	-
240	228	228	60.7	98.1	20.3	34
230	219	219	-	96.7	(18.0)	33
220	209	209	-	95.0	(15.7)	32
210	200	200	-	93.4	(13.4)	30
200	190	190	-	91.5	(11.0)	29
190	181	181	-	89.5	(8.5)	28
180	171	171	-	87.1	(6.0)	26
170	162	162	-	85.0	(3.0)	25
160	152	152	-	81.7	(0.0)	24
150	143	143	-	78.7	-	22
140	133	133	-	75.0	-	21
130	124	124	-	71.2	-	20
120	114	114	-	66.7	-	19
110	105	105	-	62.3	-	18
100	95	95	-	56.2	-	17
95	90	90	-	52.0	-	16
90	86	86	-	48.0	-	15
85	81	81	-	41.0	-	14

• Extraído del manual de JIS "Iron & Steel" (SAE J 417)

Nota (1) 1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup>

(2) El valor entre ( ) no se usa en la práctica, solo como referencia

R



Información  
técnica

R5

# Lista de materiales (JIS)

## Sinterizado

Clasificación	Nombre de estándar JIS	Símbolo
uso Acero	Acero laminado para estructura soldada	SM
	Acero de segunda laminación	SRB
	Acero laminado para estructura general	SS
	Acero de bajo índice para estructura general	SSC
	Plancha, hoja y tira de acero laminado en caliente para uso en estructuras de automóviles	SAPH
Hoja de acero	Plancha, hoja y tira de acero laminado en frío	SPC
	Plancha, hoja y tira de acero laminado en caliente	SPH
Tubo de acero	Tubo de acero al carbono para tubos normales	SGP
	Tubo de acero al carbono para calderas, intercambiadores de calor	STB
	Tubo de acero sin juntas para cilindro de gas a alta presión	STH
	Tubo de acero al carbono para uso estructural general	STK
	Tubo de acero al carbono para uso estructural en máquinas	STKM
	Tubo de acero de aleación para uso estructural	STKS
	Tubo de acero inoxidable para uso estructural en máquinas	SUS-TK
	Tubo cuadrado de acero para uso estructural general	STKR
	Tubo de acero de aleación para tubos normales	STPA
	Tubo de acero al carbono para servicios de presión	STPG
	Tubo de acero al carbono para altas temperaturas	STPT
	Tubo de acero al carbono para altas presiones	STS
Acero para Uso Estructural en Máquinas	Tubo de acero inoxidable para tubos normales	SUS-TP
	Acero al carbono para uso estructural en máquinas	SxxC, SxxCK
	Acero de aluminio, cromo y molibdeno	SACM
	Acero de cromo y molibdeno	SCM
	Acero de cromo	SCR
Acero especial	Acero de níquel y cromo	SNC
	Acero de níquel, cromo y molibdeno	SNCM
	Acero de manganeso y acero de cromo y manganeso para uso estructural en máquinas	SMn, SMnC
	Herramienta de acero al carbono	SK
Acero inoxidable	Acero de taladro hueco	SKC
	Herramienta de acero de aleación	SKS, SKD, SKT
	Herramienta de acero de alta velocidad	SKH
	Acero al carbono de fácil mecanización	SUM
	Acero de rodamientos de cromo con alto porcentaje de carbono	SUJ
	Acero de muelle	SUP
	Barra de acero inoxidable	SUS-B
Acero termo- resistente	Plancha, hoja y tira de acero inoxidable laminado en caliente	SUS-HP, SUS-HS
	Plancha, hoja y tira de acero inoxidable laminado en frío	SUS-CP, SUS-CS
	Barra de acero termorresistente	SUH-B, SUH-CB
	Plancha y hoja de acero termorresistente	SUH-HP, SUH-CP
Súper Aleación	Barra de superaleación termorresistente y resistente a la corrosión	NCF-B
	Plancha y hoja de superaleación termorresistente y resistente a la corrosión	NCF-P
	Forja de acero al carbono	SF
Acero forjado	Forja de acero de cromo y molibdeno	SFCM
	Forja de acero de níquel, cromo y molibdeno	SFNCM
	Fundición gris	FC
Hierro fundido	Fundición de grafito esferoidal	FCD
	Fundición maleable de núcleo negro	FCMB
	Fundición maleable blanca	FCMW
	Fundición maleable perlítica	FCMP
	Acero fundido al carbono	SC
Acero fundido	Acero fundido al carbono de alta fuerza tensil y Acero fundido con bajo porcentaje de carbono	SCC
	Acero fundido inoxidable	SCS
	Acero fundido termorresistente	SCH
	Acero fundido con alto porcentaje de manganeso	SCMnH
	Acero fundido para altas temperaturas y altas presiones	SCPH

## Metal no ferroso

Clasificación	Nombre de estándar JIS	Símbolo
Cobre	Hoja / tira de cobre y aleación de cobre	CxxxxP CxxxxPP CxxxxR
	Varilla y barra de cobre y aleación de cobre	CxxxxBD CxxxxBDS CxxxxBE
Aleación de Aluminio y Material Expandido de Aleación de Aluminio	Aluminio y Aluminio termorresistente Hoja / Tira	AxxxxP AxxxxPC
	Aluminio y Aluminio termorresistente	AxxxxBE AxxxxBES AxxxxBD
	Varilla, barra y alambre	AxxxxBDS AxxxxW AxxxxWS
	Forma extruida de aluminio y aleación de aluminio	AxxxxS
	Forja de aluminio y aleación de aluminio	AxxxxFD AxxxxFH
Material expandido de aleación de magnesio	Hoja y plancha de aleación de magnesio	MP
	Varilla y barra de aleación de magnesio	MB
Aleación de níquel	Plancha y hoja de aleación de cobre y níquel	NCuP
	Varilla y barra de aleación de cobre y níquel	NCuB
Material expandido de titanio	Barra y varilla de titanio	TB
Fundición	Fundición de latón	CAC20x
	Función de latón de alta resistencia	CAC30x
	Fundido de bronce	CAC40x
	Fundición de bronce fosfórica	CAC50x
	Función de bronce de aluminio	CAC70x
	Fundición de aleación de aluminio	AC
	Función de aleación de magnesio	MC
	Fundición de aleación de zinc en coquilla	ZDCx
	Fundición de aleación de aluminio en coquilla	ADC
	Fundición de aleación de magnesio en coquilla	MD
	Metal blanco	WJ

R



Información  
técnica

R6

# Tabla de referencias cruzadas de materiales

## ● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	AISI / SAE	JIS	GB
Acero al carbono para uso estructural en máquinas	C10E	040A10			1010	S10C	08
	C10R	045A10	XC10				10
		045M10					
		040A12	XC12		1012	S12C	
	C15E	055M15			1015	S15C	15
	C15R						
			XC18		1017	S17C	
	C22	070M20	C22				
	C22E	C22	C22E		1020	S20C	20
	C22R	C22	C22R				
Acero al carbono para uso estructural en máquinas	C25	C25	C25		1023	S22C	
	C25E	C25E	C25E				
	C25R	C22R	C25R		1025	S25C	25
				25Г	1029	S28C	
	C30	080A30	C30				
	C30E	080M30	C30E	30Г	1030	S30C	30
	C30R	C30	C30R				
				30Г		S33C	
	C35	C35	C35				
	C35E	C35E	C35E	35Г	1035	S35C	35
	C35R	C35R	C35R				
Acero al carbono para uso estructural en máquinas	C40	080M40	C40				
	C40E	C40	C40E	40Г	1039	S40C	40
	C40R	C40	C40R		1040		
		080A42		40Г	1042 1043	S43C	
	C45	C45	C45				
	C45E	C45E	C45E	45Г	1045	S45C	45
	C45R	C45R	C45R		1046		
		080A47		45Г		S48C	
	C50	080M50	C50				
	C50E	C50	C50E	50Г	1049	S50C	50
	C50R	C50	C50R				
Acero al carbono para uso estructural en máquinas				50Г	1050 1053	S53C	
	C55	070M55	C55				
	C55E	C55	C55E		1055	S55C	55
	C55R	C55	C55R				
	C60	C60	C60				
	C60E	C60E	C60E	60Г	1059	S58C	60
	C60R	C60R	C60R		1060		
	C10E	045A10	XC10			S09CK	
		045M10					
	C15E		XC12			S15CK	15F
			XC18			S20CK	

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de materiales

## ● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	AISI / SAE	JIS	GB
Acero de níquel y cromo	36NiCr6			40XH		SNC236	
	14NiCr10					SNC415	12CrNi2
	36NiCr10			30XH3A		SNC631	30CrNi3
	15NiCr13	655M13				SNC815	12Cr2Ni4
	31NiCr14					SNC836	37CrNi3
	20NiCrMo2	805A20	20NCD 2		8615		
	20NiCrMoS2	805M20			8617	SNCM220	20CrNiMo
		805A22			8620		
		805M22			8622		
Acero de níquel, cromo y molibdeno	40NiCrMo2-2				8637	SNCM240	
					8640		
	17NiCrMo6-4			20XH2M (20XHM)	4320	SNCM420	18CrNiMnMoA
	30CrNiMo8					SNCM431	
	40NiCrMo6				4340	SNCM439	40CrNiMoA
	34CrNiMo6					SNCM447	
						SNCM616	
						SNCM625	
						SNCM630	
						SNCM815	
Acero de cromo	17Cr3			15X		SCr415	15Cr
	17CrS3			15XA			15CrA
				20X	5120	SCr420	20Cr
	34Cr4	34Cr4	34Cr4	30X	5130	SCr430	30Cr
	34CrS4	34CrS4	34CrS4		5132		
	37Cr4	37Cr4	37Cr4	35X	5132	SCr435	35Cr
	37CrS4	37CrS4	37CrS4				
Acero de cromo y molibdeno	41Cr4	530M40	41Cr4	40X	5140	SCr440	40Cr
	41CrS4	41Cr4	41CrS4				
				45X		SCr445	45Cr
							50Cr
	15CrMo4					SCM415	15CrMo
	18CrMo4			20XM		SCM418	20CrMo
	18CrMoS4						
Acero de cromo y molibdeno	20CrMo5	708M20		20XM		SCM420	
						SCM421	
				30XM 30XMA	4131	SCM430	30CrMo 30CrMoA
						SCM432	
	34CrMo4	34CrMo4	34CrMo4	35XM	4137	SCM435	35CrMo
	34CrMoS4	34CrMoS4	34CrMoS4				
		708M40					
	42CrMo4	709M40	42CrMo4		4140	SCM440	42CrMo
	42CrMoS4	42CrMo4	42CrMoS4		4142		
					4145	SCM445	
					4147		
						SCM822	

R



Información técnica

● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	AISI / SAE	JIS	GB
Acero de cromo y manganeso Acero de manganeso	20Mn5	150M19			1522	SMn420	20Mn2
	34Mn5	150M36		30Г2 35Г2	1534	SMn433	30Mn2 35Mn2
	36Mn5	150M36		35Г2 40Г2	1541	SMn438	40Mn2
				40Г2 45Г2	1541	SMn443	45Mn2
	16MnCr5				5115	SMnC420	15CrMn
					5140	SMnC443	40CrMn
					1522H	SMn420H	
						SMn433H	
					1541H	SMn438H	
					1541H	SMn443H	
Acero estructural con banda de capacidad de endurecimiento especificada (acero en forma de H)						SMnC420H	
						SMnC443H	
	17Cr3			15X		SCr415H	15CrH
	17CrS3						
	17Cr3			20X	5120H	SCr420H	20Cr1H
	34Cr4	34Cr4	34Cr4		5130H	SCr430H	
	34CrS3	34CrS4	34CrS4	30X	5132H		
	37Cr4	37Cr4	37Cr4		5135H	SCr435H	
	34CrS4	37CrS4	37CrS4	35X			
	41Cr4	41Cr4	41Cr4		5140H	SCr440H	40CrH
	41CrS4	41CrS4	41CrS4	40X			
	15CrMo5				4118H	SCN415H	15CrMoH
	18CrMo4					SCM418H	
	18CrMoS4						
	18CrMo4	708H20			4118H	SCM420H	20CrMoH
	34CrMo4	34CrMo4	34CrMo4		4135H	SCM435H	
	34CrMoS4	34CrMoS4	34CrMoS4		4137H		
	42CrMo4	42CrMo4	42CrMo4		4140H	SCM440H	
	42CrMoS4	42CrMoS4	42CrMoS4		4142H		
					4145H 4147H	SCM445H	
						SCM822H	
						SNC415H	
						SNC631H	
	15NiCr13	655H13				SNC815H	12Cr2Ni4H
	21NiCrMo2	805H17 805H20 805H22	20N CD 2		8617H 8620H 8622H	SNCM220H	20CrNiMoH
	20NiCrMoS6-4				4320H	SNCM420H	20CrNi2MoH

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de materiales

## ● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.		Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	UNS	AISI	JIS	GB
Acero inoxidable			Z12CMN17-07Az		S20100	201	SUS 201	1Cr17Mn6Ni5N
		284S16		12X17Г9AH4	S20200	202	SUS 202	1Cr18Mn8Ni5N
	X12CrNi17 7	301S21	Z11CN17-08	07X16H6	S30100	301	SUS 301	1Cr18Mn10Ni5Mo3N 1Cr17Ni7
	X2CrNi18-7						SUS 301L	
	X12CrNi17 7						SUS 301J1	
		302S25	Z12CN18-09	12X18H9	S30200	302	SUS 302	1Cr18Ni9
					S30215	302B	SUS 302B	
	X10CrNiS18 9	303S21	Z8CNF18-09		S30300	303	SUS 303	Y1Cr18Ni9
		303S41		12X18H10E	S30323	303Se	SUS 303Se	Y1Cr18Ni9Se
	X5CrNi18 10	304S31	Z7CN18-09	08X18H10	S30400	304	SUS 304	0Cr18Ni9
	X2CrNi19 11	304S11	Z3CN19-11	03X18H11	S30403	304L	SUS 304L	00Cr18Ni10
			Z6CN19-09Az		S30451	304N	SUS 304N1	0Cr18Ni9N
					S30452		SUS 304N2	0Cr19Ni10NbN
	X2CrNiN18 10		Z3CN18-10Az		S30453	304LN	SUS 304LN	00Cr18Ni10N
							SUS 304J1	
							SUS 304J2	
					S30431	S30431	SUS 304J3	
	X5CrNi18 12	305S19	Z8CN18-12	06X18H11	S30500	305	SUS 305	1Cr18Ni12
							SUS 305J1	
			Z10CN24-13		S30908	309S	SUS 309S	0Cr23Ni13
		310S31	Z8CN25-20	10X23H18	S31008	310S	SUS 310S	0Cr25Ni20
	X5CrNiMo17 12 2	316S31	Z7CND17-12-02		S31600	316	SUS 316	0Cr17Ni12Mo2
	X5CrNiMo17 13 3		Z6CND18-12-03					
	X2CrNiMo17 13 2	316S11	Z3CND17-12-02		S31603	316L	SUS 316L	00Cr17Ni14Mo2
	X2CrNiMo17 14 3		Z3CND17-13-03	03X17H14M3				
					S31651	316N	SUS 316N	0Cr17Ni12Mo2N
	X2CrNiMoN17 12 2		Z3CND17-11Az		S31653	316LN	SUS 316LN	00Cr17Ni13Mo2N
	X2CrNiMoN17 13 3		Z3CND17-12Az					
	X6CrNiMoTi17 12 2		Z6CNDT17-12	08X17H13M2T	S31635		SUS 316Ti	
							SUS 316J1	0Cr18Ni12Mo2Cu2
							SUS 316J1L	00Cr18Ni14Mo2Cu2
		317S16			S31700	317	SUS 317	0Cr19Ni13Mo3
	X2CrNiMo18 16 4	317S12	Z3CND19-15-04		S31703	317L	SUS 317L	00Cr19Ni13Mo3
			Z3CND19-14Az		S31753		SUS 317LN	
							SUS 317J1	0Cr18Ni16Mo5
							SUS 317J2	
							SUS 317J3L	
					N08367		SUS 836L	
		904S14	Z2NCDU25-20		N08904	N08904	SUS 890L	
	X6CrNiTi18 10	321S31	Z6CNT18-10	08X18H10T	S32100	321	SUS 321	1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni10Ti
	X6CrNiNb18 10	347S31	Z6CNNb18-10	08X18H12E	S34700	347	SUS 347	0Cr18Ni11Nb
			Z6CN18-16		S38400	384	SUS 384	
		394S17	Z2CNU18-10		S30430	304Cu	SUS XM7	0Cr18Ni9Cu3
			Z15CNS20-12		S38100		SUS XM15J1	0Cr18Ni13Si4
			Z3CNDU22-05Az	08X21H6M2T	S39240	S31803	SUS 329J1	0Cr26Ni5Mo2
			Z3CNDU25-07Az		S39275	S31260	SUS 329J3L	
							SUS 329J4L	

R



Información  
técnica

● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.		Japón	China
	DIN	BS	NF	TOCT	UNS	AISI	JIS	GB
Acero inoxidable	X6CrAl13	405S17	Z8CA12		S40500	405	SUS 405	0Cr13Al 0Cr13
			Z3C14				SUS 410L	00Cr12
					S42900	429	SUS 429	
	X6Cr17	430S17	Z8C17	12X17	S43000	430	SUS 430	1Cr17
	X7CrMoS18		Z8CF17		S43020	430F	SUS 430F	Y1Cr17
	X6CrTi17		Z4CT17		S43035		SUS 430LX	
	X6CrNb17		Z4CNb17				SUS 430J1L	
	X6CrMo17 1	434S17	Z8CD17-01		S43400	434	SUS 434	1Cr17Mo
					S43600	436	SUS 436L	
							SUS 436J1L	
			Z3CDT18-02		S44400	444	SUS 444	
					S44700		SUS 447J1	00Cr30Mo2
			Z1CD26-01		S44627		SUS XM27	00Cr27Mo
					S40300	403	SUS 403	1Cr12
	X10Cr13	410S21	Z13C13		S41000	410	SUS 410	1Cr13
	X6Cr13	403S17	Z8C12	08X13	S41008	410S	SUS 410S	
							SUS 410F2	
	X12CrS13				S41025		SUS 410J1	1Cr13Mo 1Cr12Mo
		416S21	Z11CF13		S41600	416	SUS 416	Y1Cr13
	X20Cr13	420S29	Z20C13	20X13	S42000	420	SUS 420J1	2Cr13
	X30Cr13	420S37	Z33C13	30X13	S42000	420	SUS 420J2	3Cr13
			Z30CF13		S42020	420F	SUS 420F	Y3Cr13
							SUS 420F2	
							SUS 429J1	
	X20CrNi17 2	431S29	Z15CN16-02	20X17H2	S43100	431	SUS 431	1Cr17Ni2
			Z70C15		S44002	440A	SUS 440A	7Cr17
					S44003	440B	SUS 440B	8Cr17
			Z100CD17	95X18	S44004	440C	SUS 440C	9Cr18
					S44020	440D	SUS 440F	11Cr17
								9Cr18Mo
	X5CrNiCuNb16-4		Z6CNU17-04		S17400	S17400	SUS 630	0Cr17Ni4CuNb
	X7CrNiAl17 7		Z9CNA17-07	09X17H7 IO	S17700	S17700	SUS 631	0Cr17Ni7Al
							SUS 632J1	

● Clasificación representativa de acero inoxidable

• Acero inoxidable (austenítico)

JIS	
SUS201	SUS309S
SUS202	SUS310S
SUS301	SUS316
SUS302	SUS316L
SUS302B	SUS316N
SUS303	SUS317
SUS303Se	SUS317L
SUS304	SUS321
SUS304L	SUS347
SUS304N1	SUS384
SUS304N2	SUSXM7
SUS305	SUSXM15J1
SUS308	

• Acero inoxidable (ferrítico)

JIS	
SUS405	
SUS429	
SUS430	
SUS430F	
SUS434	
SUSXM27	

• Acero inoxidable: (de Precipitación de Endurecido)

JIS	
SUS630	
SUS631	

• Acero inoxidable (martensítico)

JIS	
SUS403	
SUS410	
SUS410S	
SUS416	
SUS420J1	
SUS420F	
SUS431	
SUS440A	
SUS440B	
SUS440C	
SUS440F	

R



# Tabla de referencias cruzadas de materiales

## ● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.		Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	UNS	AISI	JIS	GB
Acero termorresistente		331S42	Z35CNWS14-14	45X14H14B2M			SUH 31	
		349S52	Z52CMN21-09Az				SUH 35	
	X53CrMnNi21 9	349S54	Z55CMN21-09Az	55X20 Г 9AH4	S63008		SUH 36	5Cr21Mn9Ni4N
		381S34			S63017		SUH 37	2Cr21Ni12N
							SUH 38	
		309S24	Z15CN24-13		S30900	309	SUH 309	2Cr23Ni13
	CrNi2520	310S24	Z15CN25-20	20X25H20C2	S31000	310	SUH 310	2Cr25Ni20
			Z12NCS35-16		N08330	N08330	SUH 330	1Cr16Ni35
			Z6NCTV25-20		S66286		SUH 660	0Cr15Ni25Ti2MoAlVB
					R30155		SUH 661	
	CrAl1205						SUH 21	
	X6CrTi12	409S19	Z6CT12		S40900	409	SUH 409	
			Z3CT12				SUH 409L	
			Z12C25	15X28	S44600	446	SUH 446	2Cr25N
X45CrSi9 3	401S45	Z45CS9			S65007		SUH 1	4Cr9Si2
		Z40CSD10	40X10C2M				SUH 3	4Cr10Si2Mo
		443S65	Z80CSN20-02				SUH 4	8Cr20Si2Ni
				40X 9C2			SUH 11	
				20X12BHМБФР			SUH 600	2Cr12MoVNbN
					S42200		SUH 616	2Cr12NiMoWV

## ● Clasificación Representativa de Acero Termorresistente

- Acero termorresistente (austenítico)

JIS
SUH31
SUH35
SUH36
SUH37
SUH38
SUH39
SUH310
SUH330
SUH660
SUH661

- Acero Termorresistente (Ferrítico)

JIS
SUH21
SUH409
SUH446

- Acero termorresistente (martensítico)

JIS
SUH1
SUH3
SUH4
SUH11
SUH600
SUH616

R



Información  
técnica

● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	GOST	AISI / ASTM	JIS	GB
Herramienta de acero al carbono			C140E3U	Y13		SK140 (SK1)	T13
			C120E3U	Y12	W1-11½	SK120 (SK2)	T12
	C105W1		C105E2U	Y11	W1-10	SK105 (SK3)	T11
			C90E2U	Y10	W1-9	SK95 (SK4)	T10
	C80W1		C90E2U C80E2U	Y8Γ Y9	W1-8	SK85 (SK5)	T8Mn T9
	C80W1		C80E2U C70E2U	Y8		SK75 (SK6)	T8
	C70W2		C70E2U	Y7		SK65 (SK7)	T7
Herramienta de acero de alta velocidad		BT1	HS18-0-1	P18	T1	SKH2	W18Cr4V
	S18-1-2-5	BT4	HS18-1-1-5	P18K5Φ2	T4	SKH3	W18Cr4VC05
		BT5	HS18-0-2-9	P18K5Φ	T5	SKH4	W18Cr4V2Co8
	S12-1-4-5	BT15	HS12-1-5-5		T15	SKH10	W12Cr4V5Co5
	S6-5-2	BM2	HS6-5-2	P6M5	M2	SKH51	W6Mo5Cr4V2
				P6M5Φ3	M3-1	SKH52	CW6Mo5Cr4V2 W6Mo5Cr4V3
	S6-5-3		HS6-5-3	P6M5Φ3	M3-2	SKH53	CW6Mo5Cr4V3
		BM4	HS6-5-4		M4	SKH54	
	S6-5-2-5	BM35	HS6-5-2-5HC	P6M5K5	M35 M41	SKH55	W6Mo5Cr4V2Co5 W7Mo5Cr4V2Co5
					M36	SKH56	
Herramienta de acero de aleación	S10-4-3-10	BT42	HS10-4-3-10			SKH57	
			HS2-9-2		M7	SKH58	W2Mo9Cr4V2
	S2-10-1-8	BM42	HS2-9-1-8		M42	SKH59	W2Mo9Cr4VC08
				XB4	F2	SKS11	
	105WCr6		105WCr5	XBΓ		SKS2	
						SKS21	W
						SKS5	
					L6	SKS51	
						SKS7	
			C140E3UCr4	13X		SKS8	Cr06
				6XB2C 5XB2CΦ	S1	SKS4	5CrW2Si 6CrW2Si
				4XB2C	S1	SKS41	4CrW2Si
	BW2	100V2			W2-9½ W2-8	SKS43 SKS44	
				9XBΓ		SKS3	9CrWMn
	105WCr6		105WCr5	XBΓ		SKS31	CrWMn
						SKS93	
						SKS94	
						SKS95	8MnSi
	X210Cr12	BD3	X200Cr12	X12	D3	SKD1	Cr12
	X153CrMoV12			X12MΦ	D2	SKD10	Cr12Mo1V1
	X153CrMoV12	BD2	X160CrMoV12		D2	SKD11	Cr12MoV
		BA2	X100CrMoV5		A2	SKD12	Cr5Mo1V
			X32WCrV3			SKD4	
	X30WCrV9-3	BH21	X30WCrV9		H21	SKD5	3Cr2W8V
	X38CrMoV51	BH11	X38CrMoV5	4X5MΦC	H11	SKD6	4Cr5MoSiV
	X40CrMoV51	BH13	X40CrMoV5	4X5MΦ1C	H13	SKD61	4Cr5MoSiV1
		BH12	X35CrWMoV5	3X3M3Φ	H12	SKD62	
	X32CrMoV33	BH10	32CrMoV12-18		H10	SKD7	4Cr3Mo3SiV
		BH19	55CrNiMoV4		H19	SKD8	
	55NiCrMoV6	BH224 / 5	55NiCrMoV7	5XHM		SKT4	5CrNiMo

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de materiales

## ● Acero

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	AISI / ASTM	JIS	GB
Acero de muelle				75 80 85	1075 1078	SUP3	
	56SiCr7		60Si7	60C2		SUP6	55Si2Mn
	61SiCr7		60Si7	60C2Г	9260	SUP7	60Si2Mn 60Si2MnA
	55Cr3		55Cr3		5155	SUP9	55CrMnA
	55Cr3		60Cr3		5160	SUP9A	60CrMnA
	50CrV4	735A51, 735H51	51CrV4	ХФА50ХГФА	6150	SUP10	50CrVA
	51CrV4			50ХГР	51B60	SUP11A	60CrMnBA
	54SiCr6	685A57, 685H57	54SiCr6		9254	SUP12	
	60CrMn3-2	705A60, 705H60	60CrMo4		4161	SUP13	60CrMnMoA
Acero al carbono de fácil mecanización					1110	SUM11	
					1108	SUM12	Y12
					1212	SUM21	
	9SMn28	(230M07)	S250		1213	SUM22	Y15
	9SMnPb28		S250Pb		12L13	SUM22L	Y12Pb
					1215	SUM23	
						SUM23L	
	9SMnPb28		S250Pb		12L14	SUM24L	Y15Pb
	9SMn36		S300			SUM25	
	15S10				1117	SUM31	
		210M15, 210A15	(13MF4)			SUM32	Y20
			(35MF6)		1137	SUM41	Y30 Y35
			(45MF6.1)		1141	SUM42	Y40Mn
		(226M44)	(45MF6.3)		1144	SUM43	
Acero de Rodamientos de Cromo con Carbono					51100	SUJ1	GCr4
	100Cr6		100Cr6	IIIХ15	52100	SUJ2	GCr5
					ASTM A 485 Calidad 1	SUJ3	GCr15SiMn
						SUJ4	GCr15SiMo
						SUJ5	GCr18Mo

R



Información técnica

● Hierro fundido

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	AISI / SAE	JIS	GB
Fundición gris		100		CY10	NO.20	FC100	HT100
	GG15	150	FGL150	CY15	NO.30	FC150	HT150
	GG20	200	FGL200	CY20	NO.35	FC200	HT200
	GG25	250	FGL250	CY25	NO.45	FC250	HT250
	GG30	300	FGL300	CY30	NO.50	FC300	HT300
	GG35	350	FGL350	CY35	NO.60	FC350	HT350
	GG40		FGL400	CY40			
Fundición nodular	GGG40	400/17	FGS370-17	BY40	60-40-18	FCD400	QT400-18
		420/12	FGS400-12	BY45	65-45-12	FCD450	QT450-10
	GGG50	500/7	FGS500-7	BY50	70-50-05	FCD500	QT500-7
	GGG60	600/7	FGS600-2	BY60	80-60-03	FCD600	QT600-3
	GGG70	700/2	FGS700-2	BY70	100-70-03	FCD700	QT700-2
	GGG80	800/2	FGS800-2	BY80	120-90-02	FCD800	QT800-2
		900/2		BY100			QT900-2

● Metal no ferroso

Clasificación	Alemania	RU	Francia	Rusia	EE.UU.	Japón	China
	DIN	BS	NF	ГОСТ	ASTM	JIS	GB
Aleación de aluminio	A199.99R			A99	1199		1A99
	A199.98R			A97			1A97
				A95			1A95
	A199.90	1080(1A)	1080A	A8		A1080	1A80
	A199.50	1050(1B)	1050A	A5	1050	A1050	1A50
	AlMg2.5	NS4	5052	Amg	5052	A5052	5A02
		NS5		AMg3			5A03
	AlMg5	NB6		AMg5V	5056	A5056	5A05
		NG61	5957		5456	A5556	5A30
	AlCu2.5Mg0.5		2117	D18	2036	A2117	2A01
	AlCuMg1	HF15	2017S	D1		A2017	2A11
	AlCuMg2		2024	D16AVTV	2124	A2024	2A12
					2319		2B16
				AK4		A2N01	2A80
				AK2	2218	A2018	2A90
	AlCuSiMn		2014	AK8	2014	A2014	2A14
	AlZnMgCu1.5		7075	V95P	7175	A7075	7A09
Fundición de aleación de aluminio	G-AlSi7Mg	LM25			356.2	AC4C	ZAlSi7Mn
	G-Al12	LM6	A-S12-Y4	AL2	413.2	AC3A	ZAlSi12
				AL5	355.2		ZAlSi5Cu1Mg
	G-Al12(Cu)				413.0	AC8A	ZAlSi2Cu2Mg1
				AL19			ZAlCu5Mn
					201.0		ZAlCu5MnCdVA
	G-AlMg10	LM10	AG11	AL8	520.2		ZAlMg10
	G-AlMg5Si			AL13			ZAlMg5Si

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de plaquitas

## Metal duro con recubrimiento CVD (Torneado)

• Esta tabla es una estimación de Kyocer en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Clasificación		Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase	Símbolo										
P (Acero)	P01	CA5505	HC5000 HG3305	IC8150 IC9150	KC910 KC9105	UE6005 UE6015		GC4005 GC4205	TP1000	AC700G AC810P	T9005
	P10	CA5505 CA5515	GM10 GM20 GM8015 HG8010	IC8150 IC9150 IC9250	KC9010 KC9110	UE6110 UE6005 UE6010 UE6020	CP2 CP5	GC4015 GC3115 GC4215	TP1000 TP100	AC700G AC2000 AC820P	T9005 T9015 T9115
	P20	CA5515 CA5525 CR9025	GM20 GM8020 HG8025	IC8150 IC9125 IC9250 IC9350	KC8050 KC9025 KC9125	UC6010 UE6110 UE6020 F7030	CP2 CP5 CP7	GC4020 GC4025 GC4215 GC4225	TP2000 TP200	AC2000 AC3000 AC820P	T9015 T9025 T9125
	P30	CA5525 CA5535 CR9025	GM25 GM8035 HG8025 HG8035	IC635 IC8350 IC9350	KC5025 KC9040 KC9140	UE6035 UH6400 F7030		GC4030 GC4225 GC4230 GC4235	TP2500 TP200 TP300	AC3000 AC630M AC830P	T9025 T9035 T3130
	P40	CA5535	GX30	IC635	KC9045 KC9240	UE6035 UH6400		GC4235	TP40	AC630M AC830P	T9035
M (Acero inoxidable)	M10	CA6515	GM10	IC8250 IC9250 IC9350	KC5010 KC9010 KC9110 KC9210	US7020	CP2 CP5	GC2015	TP100	AC610M	T9015 T9115
	M20	CA6525	GM8020 HG8025	IC8350 IC9250 IC9350	KC8050 KC9025 KC9125 KC9225	US7020 F7030	CP2 CP5	GC2025 GC2030	TM2000 TP200	AC610M AC630M	T6020 T9025 T9125
	M30		GM25 GM8035 HG8035	IC4050	KC9040 KC9230 KC9240	US735 F7030		GC2035	TM4000 TP300	AC630M	T6030 T3130
	M40		GX30		KC9045 KC9245				TP40		
K (Hierro fundido)	K01	CA4010 CA4505 CA5505	HC5000 GM3005 HG3305	IC428 IC9007 IC9150	KC5410 KC9315 KC910	UC5105 UC5015		GC3205 GC3210	TX100	AC300G AC410K	T5105 T5010
	K10	CA4010 CA4115 CA4505 CA4515 CA5505	GM10 GM8015 HG8010 HG3315	IC418 IC428 IC9015	KC5010 KC7310 KC9010 KC9320	UC5015 UC5115 UE6010	CP1 CP2 CP5	GC3205 GC3210 GC3215	TK1000 TX150	AC700G AC410K	T5105 T5115 T5010 T1015
	K20	CA4115 CA4120 CA4515	GM8020 HG8025	IC418 IC9015	KC8050 KC9025 KC9120 KC9325	UE6010	CP5	GC3020 GC3215 K20W	TK2000 TX150 TP200	AC700G AC820P AC420K	T5115 T5125 T5020
	K30							GC3040	TP200		T5125 T9125

R



Información técnica

## Metal duro con recubrimiento PVD (Torneado)

• Esta tabla es una estimación de Kyocer en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Clasificación		Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase	Símbolo										
P (Acero)	P01	PR915 PR1005								ACZ150	
	P10	PR915 PR930 PR1005 PR1025 PR1115 PR1215 PR1225	CY15 CY150 IP2000	IC507 IC807 IC907	KC5010 KC5510 KU10T	VP10MF		GC1025	CP200	ACZ150 ACZ310	AH710
	P20	PR930 PR1025 PR1115 PR1215 PR1225	CY150 IP2000	IC507 IC907 IC908	KC5025 KC5525 KC7215 KC7315 KU25T	VP15TF VP20MF UP20M	QM1 VM1 TA1 TAS	GC1020 GC1025 GC4125	CP250	ACZ310 ACZ330 AC520U	AH710 AH725 AH730
	P30		CY250 CY9020 HC844 IP3000	IC328 IC928 IC3028	KC7015 KC7020 KC7235 KU25T	VP15TF VP20MF UP20M	ZM3 QM3 TAS		CP500	ACZ330 ACZ350 AC530U	GH330 AH120 AH740
	P40		CY250 HC844	IC328 IC3028	KC7030 KC7040 KC7140		ZM3 QM3 TAS	GC1120 GC2145	CP500	ACZ350	AH740 J740
M (Acero inoxidable)	M10	PR915 PR1025 PR1215 PR1225	IP050S	IC507 IC520 IC907	KC5010 KC5510 KC6005 KC6015	VP10MF		GC1005 GC1025	TS2000 CP200	EH510Z ACZ150 AC510U	AH710
	M20	PR915 PR930 PR1025 PR1125 PR1215 PR1225	IP100S	IC308 IC507 IC907 IC908 IC3028	KC5025 KC5525 KC7020 KC7025	VP15TF VP20MF UP20M	QM1 VM1 TA1 TAS	GC2030 GC4125	TS2500 CP200 CP500	EH520Z ACZ150 ACZ310 AC520U	AH725 AH730 GH330 GH730 SH730
	M30	PR1125	CY250 CY9020	IC908 IC1008 IC1028 IC3028	KC7030 KC7225	VP15TF VP20MF UP20M	ZM3 QM3 TAS	GC1020 GC1120 GC2035	CP500	ACZ330 ACZ350 AC530U	AH120
	M40			IC928				ZM3 QM3 TAS	GC2145		ACZ350
K (Hierro fundido)	K01			IC910						EH10Z	AH110
	K10	PR905 PR1215	CY100H CY10H	IC507 IC908	KC5010 KC7210	VP05RT		GC1010	TS2000 CP200	EH10Z EH510Z AC510U	GH110 AH110
	K20	PR905 PR1215	CY9020	IC507 IC908	KC7015 KC7215 KC7315	VP10RT VP15TF	QM1 TA1	GC1020 GC1120	TS2500 CP200 CP250	EH20Z ACZ310 AC520U	AH120 AH725
	K30			IC508 IC3028	KC7225	VP15TF	QM3 TA3	GC4125	CP500	ACZ310	

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de plaquitas

## Cermet (Torneado)

• Esta tabla es una estimación de Kyocera en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase Símbolo										
P (Acero)	P01	TN30 <b>PV30</b> TN6010 <b>PV7010</b>	CH350	<b>IC20N</b> <b>IC520N</b>	KT1120 KT125 HTX	NX1010	T3N T15 <b>Q15</b>			T110A
	P10	TN60 TN6010 TN6020 <b>PV7010</b> <b>PV7020</b> <b>PV7025</b>	CH350	<b>IC20N</b> <b>IC520N</b> <b>IC530N</b> IC75T	<b>KT315</b> KT175 HT2	NX2525 <b>AP25N</b>	T15 <b>C7Z</b> <b>Z15</b>	CT5015 CT525	CM	<b>T2000Z</b> T1200A T1500A
	P20	TN90 TN6020 <b>PV7020</b> <b>PV7025</b>	CH550 CH7030 <b>CZ1025</b>	<b>IC20N</b> <b>IC520N</b> <b>IC530N</b> IC75T IC30N	<b>PS5</b> <b>KT5020</b>	NX2525 NX3035 <b>AP25N</b> UP35N	C7X <b>C7Z</b>	CT530 <b>GC1525</b>		T1200A T1500A <b>T2000Z</b> <b>T3000Z</b>
	P30			IC75T IC30N		NX4545 <b>VP45N</b>	N40 C7X			<b>T3000Z</b>
M (Acero inoxidable)	M10	TN60 TN6020 <b>PV7020</b> <b>PV7025</b>	CH350	<b>IC20N</b> <b>IC520N</b>	KT1120 <b>KT315</b> KT125	NX2525 <b>AP25N</b>	T15 C7X <b>C7Z</b> <b>Z15</b>	CT5015 CT525	CM	T110A
	M20	TN90 TN6020 <b>PV7020</b> <b>PV7025</b>	CH550 CH7030 <b>CZ1025</b>	IC30N <b>IC530N</b>	KT175 HT2 PS5 <b>KT5020</b>	NX2525 NX3035 <b>AP25N</b>	C7X <b>C7Z</b> Q15	CT530 <b>GC1525</b>		T1200A <b>T2000Z</b>
	M30					NX4545				<b>T3000Z</b>
K (Hierro fundido)	K01	TN30 <b>PV30</b> <b>PV7005</b>			KT1120	NX1010	T3N T15 <b>Q15</b>			T110A
	K10	TN60 TN6010 <b>PV7005</b> <b>PV7010</b>	CH350		<b>KT315</b> HTX	NX2525 <b>AP25N</b>	T15 C7X <b>C7Z</b> <b>Z15</b>	CT5015		T1200A <b>T2000Z</b>
	K20				<b>KT5020</b>	NX2525 <b>AP25N</b>				

• La calidad en negrita indica Cermet con recubrimiento PVD.

## Metal duro

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase Símbolo										
P (Acero)	P10		WS10	IC70	K2885	STi10T		S1P		ST10P
	P20		EX35	IC70 IC50M	K125M	STi20		SMA	S10M	ST20E
	P30	PW30	EX35 EX40	IC50M IC54	KMF			SM30	S25M	A30N A30 ST30E
	P40		EX45	IC54	PVA			S6	S60M	ST40E
K (Hierro fundido)	K01		WH02 WH05	IC04	K68 K313	HTi05T		H1P		H2 H1
	K10	KW10 GW15	WH10	IC20	KMI K8735	HTi10		H1P H10 HM		EH10 EH510
	K20	GW25	WH20	IC20 IC10	KMF	HTi20T	KM1	H13A	883 890 HX	G10E EH20 EH520
	K30			IC10 IC28			KM3			G3
V (herramienta con resistencia a desgastes y golpes)	V40		WH50			GTi30				G5
	V50	VW50	WH60			GTi35 GTi40 GTi30S				G6
	V60		WB60			GTi40S GTi50S				G7 G8
										D40
										D50
										D60

R



Información técnica

## Metal Duro (Torneado)

• Esta tabla es una estimación de Kyocer en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase	Símbolo									
P (Acero)	P10	PR730 PR830 PR1025 PR1225	JX1020	KC715M			GC1025		ACP100	
	P20	PR730 PR830 PR1025 PR1225 PR1230	CY150 TB6020 JX1015	IC250 IC520M KC525M IC950	KC522M	F7030 UP20M		GC1030 GC4220 GC4020 GC4030	MP1500 T250M T25M T20M	ACP200
	P30	PR660 PR1230	CY250 CY9020 HC844 TB6045 JX1045	IC328 IC635 IC908 IC928	KC994M KC725M KC792M KC530M	F7030 VP15TF VP30RT		GC4040 GC4230	MP2500 T250M T25M F25M F30M	AC230 ACP300
	P40		CY250 HC844 TB6060 JX1060	IC635 IC928 IC4050	KC735M			GC4040 GC4240	T350M T60M T25M	AC230 ACZ330 ACZ350
M (Acero inoxidable)	M10	PR730 PR1025 PR1225	CY9020 JX1020		KC522M			GC1025 GC1030		EH10Z
	M20	PR660 PR730 PR1025 PR1225	CY150 TB6020 JX1015	IC908 IC928	KC730M KC525M	F7030 UP20M VP15TF		GC2030	MP2500 T250M T25M F20M F25M	ACP200 EH20Z
	M30	PR660	CY250 TB6045 JX1045	IC328	KC994M KC725M	F7030 VP30RT		GC2040	T350M T250M T25M	ACP300 ACZ350
	M40									ACZ350
K (Hierro fundido)	K01		TB6005	IC4100						AH110
	K10	PR905 PR1210	CY10H CY100H CY9020	IC4010 IC910 DT7150	KC915M	MC5020 VP10RT		GC3220	MK1500 T150M F15M	ACK200 AC211
	K20	PR905 PR1210	CY150 TB6020 JX1015	IC328 KC4050	KC920M KC925 KC992M	VP15TF VP20RT		GC1020 GC3020	MP1500 T150M T250M	EH20Z ACZ310 ACK300
	K30			IC328	KC930			GC3040 GC4040	MK3000 T250M	

• Esta tabla es una estimación de Kyocer en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

## Cermet (Fresado)

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Clase	Símbolo									
P (Acero)	P10	TN60		KT530M KT195M	NX2525			C15M		NS530 NS730
	P20	TN60 TN100M	CH550 CH570 CH7030	IC30N	HT7 KT530M KT605M	NX2525	C7X C7Z	CT530	C15M	T250A
	P30			IC30N		NX4545				NS540
M (Acero inoxidable)	M10	TN60			NX2525			C15M		
	M20	TN60 TN100M	CH550 CH570 CH7030		KT7 KT530M KT605M	NX2525		CT530	C15M	T250A
	M30					NX4545			C15M	NS740
K (Hierro fundido)	K01									
	K10			IC30N		NX2525				
	K20					NX2525				

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de plaquitas

## Cerámica

• Esta tabla es una estimación de Kyocera en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Clasificación	Kyocera	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy	
Clase	Símbolo									
K (Hierro fundido)	K01	KA30 A65 KT66 <b>PT600M</b> <b>CS7050</b>		KW80 KY1615 AC5		HC1 HC2 HC5 HC6 HW2	CC620 CC650		NB90S NB90M WX120	LX11 LX21
	K10	A65 KT66 <b>A66N</b> <b>PT600M</b> <b>CS7050</b> KS6050		KB90 KB90X KY3000		WA1 SX1 <b>SP2</b> SX9	CC6090 CC6190 <b>GC1690</b>		WX120 <b>NS260C</b>	WG300
	K20	KS6000 KS6050		KY1320 <b>KY3400</b> KY3500		SX1 SX8 <b>SP9</b>	CC6090 CC6190 <b>GC1690</b>		<b>NS260C</b> NS260	FX105 CX710
S (Material de corte difícil)	S01			KY2100						
	S10	CF1		KY4300 KY1525 KY1540		WA1 SX9	CC670 CC6080		WX120	WG300
	S20									
H (Material endurecido)	H01	A65 KT66 <b>A66N</b> <b>PT600M</b>				HC4 HC7 <b>ZC7</b>	CC650 CC670		<b>NB100C</b>	LX11
	H10	A65 KT66 <b>A66N</b> <b>PT600M</b>		KY4300 <b>KY4400</b>		<b>ZC7</b> WA1				

• La calidad en negrita indica Cerámica con recubrimiento PVD.

## CBN

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy	
Clase	Símbolo										
K (Hierro fundido)	K01	<b>KBN60M</b>		IB85	PB100	MB710	B20 B22	CB7050 CB7525	CBN050C	<b>BN500</b> <b>BNC500</b>	BX930 BX950 BX90S
	K10	<b>KBN60M</b> <b>KBN900</b>	BH200		KB1630 <b>KB9610</b>	MB710 MB730	B22		CBN20 CBN300	BN600 BN700	BX950 BXC90
	K20	<b>KBN900</b>	BH250		<b>KB9640</b>	MB730 MBS140	B16		CBN350	BNS800	
H (Material endurecido)	H01	KBN510 <b>KBN10C</b> <b>KBN05M</b> <b>KBN10M</b>			<b>KB1610</b>	<b>MBC010</b> MB810	B52	CB7020 CB7025	<b>CBN050C</b> CBN10 CBN100	<b>BNX10</b> <b>BNC100</b> <b>BNC160</b>	BXA30 BX310 BXC30 <b>BXM10</b>
	H10	KBN525 <b>KBN25C</b> <b>KBN05M</b> <b>KBN25M</b>	BH200	IB50	KB1615 <b>KB9610</b>	<b>MBC020</b> BC8020 MB8025	B36	CB7050 CB7525	CBN150 CBN200 CBN160P	BNX20 BN2000 <b>BNC200</b>	BXA40 BX330 BX360 <b>BXC50</b>
	H20	<b>KBN30M</b> <b>KBN35M</b> <b>KBN900</b>	BH250	IB55	KB1340 KB5625 <b>KB9640</b>	<b>MBC020</b> MB835 MB8025	B22		CBN350 <b>CBN300P</b>	BNX25 BN350 <b>BNC300</b>	BX380 <b>BXC50</b> <b>BXM20</b>
Sinterizado Acer	-	KBN65B <b>KBN65M</b> <b>KBN70M</b>								BN700 BN7000 BN7500	

• La calidad en negrita indica Cerámica con recubrimiento PVD.

## PCD

Clasificación	Kyocera	Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy	
Clase	Símbolo										
N (Material no ferrosos)	N01	KPD001			PD100 KD1400 KD1405	MD205	PD1		PD10	DA90 DA1000 DA2200	DX180 DX160
	N10	KPD001 KPD010 KPD230		ID5	KD100 KD1415	MD220		CD10	PD20	DA150 DA1000 DA2200	DX140
	N20	KPD001 KPD010 KPD230			KD1425	MD230			PD30	DA1000 DA2200	DX110 DX120

R



Información técnica

## ■ Tabla de referencias cruzadas de rompevirutas moldeado

• Esta tabla es una estimación de Kyocera en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

### ● Plaquitas negativas

Rango de corte		Kyocera		Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
		Rompevirutas General	Rompevirutas para Material Pegajoso / Acero con Bajo Porcentaje de Carbono									
Acero al carbono / Acero de aleación	Acabado (con borde ancho)	WP				FW	SW		WF	MF2	LUW	AFW
	Acabado - Medio (con Borde Ancho)	WQ			WG	MW	MW		WM	M3	GUW	ASW
	Acabado	DP GP VF	XP XP-T	BE BH FE	SF	FF UF	F FH FS FY PK	WM ZF1	QF PF	FF1	SU FP SP FA FL LU	TF 01 AS TSF
	Acabado - Medio	HQ CQ CJ	XQ	AB B CE CT	NF	FN	SH C SA MV SY	WV WR	QM	MF2	EX GU SK SJ SX UU UJ	TS NS NM CB 11 17 27 ZF
	Medio - Desbastado	GS CS HS PS	XS	AE DE AH	TF	MN	MA MH	Z5 ZW1	SM PM	M3 MF3	UA UG	DM TM ZM
	Medio-Desbastado Alta velocidad de avance	PT GT HT		AR AY	NR	P	GH	GS	MR	M5 MR5	MU UX	TH 32Y 32 37
	Desbastado	Estándar PH		RE	GN	PR MG RN	Estándar MT	G	Estándar 23	MR7	MC MU MX UZ	31 33 F-K
	Desbastado Una Cara / Alta Velocidad de Avance	PX		H HX HE TE UE	NM	RH RM	HV HX HZ HXD		QR PR HR	R4 R5 R6 R7 RP	HG HP MP	TU 57 65
	Acabado	GU MQ		BH MP		FP	FS SH FJ	ZF1	MF		SU	SS
	Medio - Desbastado	MS MU TK		DE SE PV	TF PP	MP	MS MA MJ ES MH GH GJ	ZP WS	MM MR	MF1 MF3 A3 A5	EX MU UP	SM SA S
Hierro fundido	Acabado	Estándar C		AH VA VY			Estándar		KF KM		GZ UX UJ	Estándar 33 CF
	Desbastado	GC ZS				UN	GH		KR		UZ	CM CH
Metales no ferrosos	Medio - Desbastado	AH			PP	GP MS			AL	95	AG	P

### ● Plaquitas positivas

Rango de corte		Kyocera		Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
		Rompevirutas General	Rompevirutas para Material Pegajoso / Acero con Bajo Porcentaje de Carbono									
Acero al carbono / Acero de aleación	ap extremadamente pequeña	CF										01
	Acabado	DP GP VF	XP		PF SM	11 GF UF	FV SQ SV SMG	AZ3 AZ7	PF UF	FF1	FC FK FP LU	PF 23
	Acabado - Medio ①	HQ	XQ	JE	14	LF	MQ MV	AF1	PM UM	F1	SF SU	PS 24
	Acabado - Medio ②	GK		JQ			Sin indicación	QD	PF PM			
	Acabado	Estándar		J	Estándar	GM MR	Estándar	AM3	PR UR KM	F2	MU SC	PM
	Acabado	MQ			WF	FW MW	FV		MF		LU	PF SS
Metales no ferrosos	Acabado - Medio	AH			AF AS	HP	AZ		AL		AG AW	AL

### ● Plaquitas Positivas (Torno Automático)

Rango de corte		Kyocera		Hitachi	Iscar	Kennametal WIDIA	Mitsubishi	NTK	Sandvik	Seco	Sumitomo	Tungaloy
Acero al carbono / Acero de aleación	ap extremadamente pequeña	CF										01
	Acabado	CK GF	JQ MP	PF SM	11 UF	FV SV SMG	AZ7 ZR	PF	FF1	FC	PF	
	Acabado - Medio	GQ	JE	14	LF	AM MV	AM3	PM	F1	SU	PS	
	Acabado	GK	J	Estándar	MF	Estándar	QD	PR	F2	SC	PM	
	Acabado	MQ		WF	FW MW	FV		MF		LU	PF	
	Acabado - Medio	AH		AF AS	HP	AZ		AL		AG AW	AL	
Metales no ferrosos												

R



Información  
técnica

# Tabla de referencias cruzadas de plaquitas

## Tabla de referencias cruzadas de descripción de plaquitas de fresado

• Esta tabla es una estimación de Kyocera en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Kyocera	Clase	Aplicación	Hitachi	Iscar	Mitsubishi	Sandvik	Sumitomo	Tungaloy
SDMR1203AUER-H SDKR1203AUEN-S	M K		SDKR42TN	SDKR1203AUTR-HS SDKR1203AUN-76	SDNR1203AEEN-JS		SDMR1203AEEN SDMR1203AETN	SDMR1203AETN-MJ SDKR1203AESR-MJ SDKR1203AETN-MJ SDKR1203AEPN-MS SDKR42ZSR-MJ SDKR42ZPN-MS
SDCN1203AUTN	C	Acero	SDC42TN-C9					SDCN1203AETN-12 SDCN42ZTN (SDEN1203AETNCR) (SDEN42ZTNCR)
SDKN1203AUTN	K		SDK42TN-C9	SDKN1203AETN	SDKN1203AEN SDKN1203AETN (SDNN1203AETN1)		SDKN42MT (SDNN1203AETN)	SDKN1203AETN-12 SDKN42ZTN
SDKN1203AUFN	K	Hierro fundido	SDK42FN-C9				SDKN42M (SDNN1203AEEN)	SDKN1203AEFN-12 SDKN42ZFN
		Metal no ferroso					SDKN42M	(SDCN1203AEFN-D) (SDCN42ZFN-DIA)
SDCN1504AUTN	C	Acero	SDC53TN-C9					SDCN1504AETN SDCN53ZTN
SDKN1504AUTN	K		SDK53TN-C9	SDKN1504AETN	SDKN1504AEN SDKN1504AETN		SDKN53MT	SDKN1504AETN SDKN53ZTN
SEMR1203AFER-H SEKR1203AFEN-S	M K		SEKR42TN	SEKR1203AFTR-HS SEKR1203AFR-HS SEKR1203AFN-76 SEKR1203AFN-42	(SEER1203AFEN-JS)	SEKR1203AZ-WM (SEER1203AZ-WL)	SEMR1203AFEN (SEER1203AFEN)	SEMR1203AFTN-MJ SEKR1203AFSR-MJ SEKR1203AFTN-MJ SEKR1203AFPN-MS
SEMR1204AFER-H	M	Acero		(SEKR1204AFTR-HS) (SEKN1204AFTN)		(SEKR1204AZ-WM) (SEER1204AZ-WL)	SEMR1204AFEN (SEER1204AFEN)	
SEEN1203AFTN	E		SEE42TN-C9		SEEN1203AFTN1		SEEN42MT	SEEN1203AFTNCR-14
SEKN1203AFTN	K		SEK42TN-C9		SEKN1203AFTN1 (SENN1203AFTN1)	SEKN1203AZ (SEMN1203AZ)	SEKN42MT (SENN1203AFTN)	SEKN1203AFTN SEKN1203AFTN-16 SEKN42AFTN SEKN42AFTN16
SEKN1203AFFN	K	Hierro fundido	SEK42FN-C9		(SEEN1203AFFN1)	SEKN1203AZ (SEMN1203AZ)	SEKN42M (SENN1203AFEN)	SEKN1203AFFN SEKN42AFFN
SEEN1203AFFN	E	Metal no ferroso			(SECN1203AFFR1)			
SEKN1203EFTR	K	Acero	SEK42TR-G3		SEKN1203EFTR1	(SECN1203EER)		SEKN1203EFTR (SECN1203EFTR) (SEEN1203EFTR) (SECN42EFTRCR) (SEEN42EFTRCR)
SPEN1203EESR	E	Hierro fundido	(SPK42FR-A3E)		SPEN42EFSR1 SPEN1203EESR1 (SPEN1203EEER1) (SPNN1203EEER1)			
SPMR1203EDER-H SPKR1203EDER-S	M K			SPKR1203EDR-76 SPKR1203EDTR-HS	(SPER1203EDER-JS)	SPKN1203EDR-WH		SPKR1203EDSR-MJ SPKR42SSR-MJ
SPCN1203EDTR	C	Acero				(SPAN1203EDR)	SPCH42TR-R	SPCN1203EDTR SPCN42STR
SPKN1203EDTR	K		SPK42TR-A3	SPKN1203EDTR SPKN1203EDTR-42	SPKN1203EDR	SPKN1203EDR	(SPCH42TR) (SPCH42TR-R)	SPKN1203EDTR SPKN42STR (SPEN1203EDTR) (SPEN42STR)
SPKN1203EDFR	K	Hierro fundido	SPK42FR-A3	SPKN1203EDFR		SPKN1203EDR	(SPCH42R)	SPKN1203EDFR SPKN42SFR
SPKN1504EDTR	K	Acero	SPK53TR-A3	SPKN1504EDTR	SPKN1504EDR	SPKN1504EDR	(SPCH53TR-R)	SPKN1504EDTR SPKN53STR (SPCN1504EDTR) (SPCN53STR)
SPKN1504EDFR	K	Hierro fundido	SPK53FR-A3	SPKN1504EDFR			(SPCH53R-R) (SPCH53TR-R)	SPKN1504EDFR SPKN53SFR

Nota 1. La tolerancia es distinta para la descripción en ( ).

2. La forma del borde de la plaquita de fresado es un poco distinta según el fabricante, por lo que debe ajustar los bordes (en la dirección del eje Z) para su uso.

R



Información técnica

## ■ Tabla de referencias cruzadas de descripción de plaquitas de fresado

• Esta tabla es una estimación de Kyocera en función de las publicaciones y no tiene la autorización de las empresas que se mencionan.

Kyocera	Clase	Aplicación	Hitachi	Iscar	Mitsubishi	Sandvik	Sumitomo	Tungaloy
SPCN1203XPTR	C	Acero	SPC42TR-A5					SPCN1203ZPTR SPCN42ZTR
SPKN1203XPTR	K		SPK42TR-A5					SPKN1203ZPTR SPKN42ZTR (SPEN1203ZPTR) (SPEN42ZTR)
SPKN1203XPFR	K	Hierro fundido	SPK42FR-A5					SPKN1203ZPFR SPKN42ZFR
SPKN1504XETR	K	Acero			SPK53C2SR			
TPMR1603PDER-H	M	Acero		(TPKR1603PPTR-HS)	(TPER1603PPER-JS)	(TPKN1603PPR-WH)		
TPKN1603PDTR	K		TPK32TR-E0 TPK32TR-G0	TPKN1603PPTR	TPKN1603PPR	TPKN1603PPR	TPKN32TR	
TPKN1603PDTR	K	Hierro fundido		TPKN1603PPFR		TPKN1603PPR	TPKN32R	
TPMR2204PDER-H TPKR2204PDER-S	M K	Acero		TPKR2204PDTR-HS TPKR2204PDTR-76	(TPER2204PDER-JS)	TPKN2204PDR-WH		TPMR2204PDSR-MJ TPKR2204PDSR-MJ TPKR43ZSR-MJ
TPKN2204PDTR	K		TPK43TR-E0 TPK43TR-G0	TPKN2204PDTR TPKN2204PDTR-42	TPKN2204PDR	TPKN2204PDR	(TPCH43TR)	TPKN2204PPTR TPKN43ZTR (TPCN2204PPTR) (TPCN43ZTR)
TPKN2204PDTR	K	Hierro fundido	TPK43FR-E0	TPKN2204PDTR		TPKN2204PDR	(TPCH43R)	TPKN2204PPFR TPKN43ZFR (TPCN2204PPFR) (TPCN43ZFR) (TPEN2204PPTR-16) (TPEN43ZTR)
TEMR1603PTER-H	M	Acero			(TEER1603PEER-JS)			(TEKR1603PEPR-MS)
TEKN1603PTTR	K		TEK32TR-G0 (TEE32TR-G0)		(TEEN1603PETR1)		TEKN32TR	(TECN1603PETR) (TEEN1603PETR) (TECN32ZTR) (TEEN32ZTR)
TEKN1603PTFR	K	Hierro fundido	TEK32FR-G0 (TEE32FR-G0)		(TEEN1603PEFR1)		TEKN32R	(TEEN1603PEFR) (TEEN32ZFR)
TEEN1603PTFR	E	Non-ferrous Metal			(TECN1603PEFR1)		TEEN32R	(TECN1603PEFR-D) (TECN32ZFR-DIA)
TEMR2204PTER-H TEKR2204PTER-S	M K	Acero			(TEER2204PEER-JS)			TEKR2204PEPR-MS
TEEN2204PTTR	E		(TEK43TR-G0E)		TEEN2204PETR1		TEEN43TR	TEEN2204PETR (TECN2204PETR) TEEN43ZTR (TECN43ZTR)
TEKN2204PTTR	K		TEK43TR-G0E		TEKN2204PETR1		TEKN43TR	(TEEN2204PETR) (TECN2204PETR) (TEEN43ZTR) (TECN43ZTR)
TEKN2204PTFR	K	Hierro fundido	TEK43FR-G0E		(TEEN2204PEFR1)		TEKN43R	(TEEN2204PEFR) (TEEN43ZFR)
		Metal no ferroso			(TECN2204PEFR1)		(TEEN43R)	(TECN2204PEFR-D) (TECN43ZFR-DIA)
SNCN1204XNTN	C	Acero	SNC43TN-D5		SNC43B2S		(CSN43MT)	SNCN1204ZNTN SNCN43ZTN
SNKN1204XNTN	K		SNK43TN-D5		SNK43B2S		(CSN43MT)	SNKN1204ZNTN SNKN43ZTN
SNCN1204ENTN	C	Acero			(SNKN1204EN)	(SNKN1204ENN)		
SNMF1204XNTN	M	Acero	(SNKF43TN-D5)		(SNKF43B2S)		(CSNB43MT)	(SNKF1204ZNTN) (SNKF43ZFN)

Nota 1. La tolerancia es distinta para la descripción en ( ).

2. La forma del borde de la plaquita de fresado es un poco distinta según el fabricante, por lo que debe ajustar los bordes (en la dirección del eje Z) para su uso.

R



Información técnica

# Solución de problemas

## Imagen de Borde de Corte y Medidas Adecuadas

Imagen de arista de corte típica	Estado	Causas	Medidas correspondientes
Desgaste de ángulo		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro de la aspereza de la superficie y la precisión de las dimensiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vc demasiado alta</li> <li>Final de la duración de la herramienta</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir Vc</li> <li>Cambiar a calidad con mayor resistencia al desgaste</li> </ul>
Desgaste de entalle		<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación de rebabas</li> <li>Aumento de la fuerza de corte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f y Vc demasiado altos</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendimiento de corte más afilado</li> <li>Reducir Vc</li> <li>Cambiar a calidad con mayor resistencia térmica</li> </ul>
Desgaste de cráter		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro del control de virutas</li> <li>Deterioro del acabado de la superficie (superficie descascarillada)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vc demasiado alta</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir Vc</li> <li>Cambiar a un tipo de plaquita de alta velocidad, como Cermet o una plaquita recubierta con Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></li> </ul>
Deformación plástica		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambian las dimensiones de la pieza de trabajo</li> <li>Grieta en el ángulo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carga de corte demasiado alta</li> <li>Calidad de herramienta inadecuada</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar a calidad más dura</li> <li>Reducir f y ap</li> </ul>
Rotura por desgaste		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro repentino del acabado de la superficie</li> <li>Cambian las dimensiones de la pieza de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vc demasiado alta</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir la duración de la herramienta preestablecida</li> <li>Cambiar a calidad con mayor resistencia al desgaste</li> </ul>
Rotura		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de la fuerza de corte</li> <li>Deterioro de la aspereza de la superficie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f demasiado alto</li> <li>Vibraciones</li> <li>Falta dureza de la plaquita</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir f y ap</li> <li>Cambiar a portaherramientas más rígido</li> <li>Cambiar a calidad más dura</li> </ul>
Grieta por soldadura o Borde con acumulaciones		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro del acabado de la superficie</li> <li>Aumento de la fuerza de corte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vc demasiado baja</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar Vc</li> <li>Mejorar rendimiento de corte afilado (ángulo de inclinación, achaflanado)</li> </ul>
Rotura mecánica		<ul style="list-style-type: none"> <li>Grietas repentinas</li> <li>Duración de herramienta inestable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ap y f demasiado altos</li> <li>Vibraciones</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar a calidad más dura</li> <li>Agrandar achaflanado</li> <li>Agrandar ángulo-R(rε)</li> <li>Cambiar a portaherramientas más rígido</li> </ul>
Rotura por grieta térmica		<ul style="list-style-type: none"> <li>Grietas por el ciclo de calentamiento</li> <li>Puede darse en corte interrumpido y fresado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f y Vc demasiado altos</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir f</li> <li>Reducir Vc</li> <li>Cambiar a corte seco</li> </ul>
Escamas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede dar en el corte de materiales muy duros</li> <li>Se puede dar en el mecanizado con vibraciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta dureza de la plaquita</li> <li>Falta de rigidez del portaherramientas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar a calidad más dura (Cerámica con base de TiC a CBN.)</li> <li>Cambiar a portaherramientas más rígido</li> <li>Cambiar la preparación del borde</li> </ul>

R



Información técnica

 Torneado

Comprobar elemento		Calidad de plaquita		Condiciones de corte			Geometría de herramienta			Ajuste	Fabricante
Medidas											
Problema		Elemento problema									
Dimensión inestable de la pieza de trabajo	Dimensión inestable	Tolerancia de plaquita inadecuada									
Desplazamiento frecuente durante el corte		Herramienta y Evacuación de la pieza de trabajo									
		Aumento de desgaste del flanco	●								
		Condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●↑					●↑	
Mala aspereza de superficie		arista con acumulaciones			●●↑						
		Corte malo por desgaste de la herramienta	●		●●↓			●	●●↑ ●↑	●↓ ●●	
		Rotura		●			●↓ ●↓		●●↑ ●↑	●↑ ●↑	●●
		Soldadura, arista con acumulaciones			●●↑			●	●●↑	●↓ ●●	
		Condiciones de corte inadecuadas			●↑ ●↓ ●↓			●		●↑ ●↓	
		Geometría de herramienta inadecuada							●●↑	●↓ ●●	
Rebabas, rotura		Vibraciones	●		●↓ *1 ●↓ ●↓			●●↑ ●↓ ●↓ ●↓		●● ●● ●●	
		Deterioro de la precisión o la duración de la herramienta por el calor de corte			●↓ ●●↓ ●↓			●	●●↑	●↓	
		Condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●↑		●●				
Rebabas		Geometría de herramienta inadecuada	●								
		Condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●↑		●●				
Rotura de parte de la pieza de trabajo		Geometría de herramienta inadecuada	●								
		Condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●↓ ●●						
Raspado		Condiciones de corte inadecuadas			●↑ *2 ●↓			●			
		Geometría de herramienta inadecuada	●						●●↑	●↓	
Daños en la arista	Aumento del desgaste en cara de destalonado y de inclinación	Desgaste del flanco	●		●↓			●	●●↑ ●↑	●↓	
		Desgaste de la cara de inclinación	●		●↓ ●●↓ ●↓			●	●●↑	●↑	
	Desgaste de entalle	Desgaste de entalle			●●↓			●			
	Rotura	Vibraciones	●			●↓ ●↓			●	●↑ ●↑	●● ●●
	Grieta	Geometría de herramienta inadecuada	●●			●↓ ●↓			●●↑ ●●↑	●●↑ ●●↑	●● ●●
	Grieta térmica	Trabajo difícil, condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●●↓ ●↓			●●●●↑	●↓		
	Deformación de ángulo de arista	Deformación de ángulo de arista en el corte interrumpido	●		●↓ ●●↓ ●↓			●●●●●●●●			
	arista con acumulaciones	Trabajo difícil, condiciones de corte inadecuadas			●●●●↑ ●●↑			●●●●●●●●	●↓ ●●		
Control de virutas	Virutas largas y enredadas	Condiciones de corte inadecuadas			*3 ●↓	●●●●●●●●		●●●●●●●●			
		Geometría de herramienta inadecuada							●●●●●●●●		
	Dispersión de virutas	Condiciones de corte inadecuadas			●↓ ●●↓			●●●●●●●●			
		Geometría de herramienta inadecuada							●●●●●●●●		

\*1) Para evitar vibraciones, un f superior puede ser adecuado.

\*2) Para evitar raspados, un f superior puede ser adecuado.

\*3) Al usar la placa del rompevientos X para acero de fácil mecanizado y acero con bajo porcentaje de carbono, un Vc mayor genera virutas más cortas.



# Solución de problemas

## Fresado

Comprobar elemento		Calidad de herramienta		Condiciones de corte		Geometría de herramienta			Ajuste	Fabricante		
Problema	Elemento problema	Medidas		Cambiar a calidad más dura		Agujero			Instalación de pieza de trabajo / herramienta	Longitud de saliente		
		Cambiar a calidad más dura		Cambiar a calidad con mayor resistencia a cambios térmicos		Examen de anchura de corte						
		Cambiar a calidad con mayor resistencia a la soldadura		Superior (Mayor)↑ Inferior (Menor)↓		Examen de recorrido de herramienta						
Daños en la arista	Aumento de desgaste del flanco	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓			●					
		Geometría de herramienta inadecuada	●					● ↑	● ↓	●		
	Aumento del desgaste en cara de inclinación	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓	● ↓	● ↓	●					
		Geometría de herramienta inadecuada	●					● ↑	● ↑	● ↓		
	Rotura, grietas	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓	● ↓	● ↓	● ●					
		Geometría de herramienta inadecuada	●					● ↓	● ↑	● ↑		
	Rotura de arista por cambio térmico	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓	● ↓	● ↓		●				
		Geometría de herramienta inadecuada	●					● ↑	● ↓			
	arista con acumulaciones	Condiciones de corte inadecuadas		● ↑	● ↑		●					
		Geometría de herramienta inadecuada	●					● ↑	● ↓			
Precisión de mecanizado	Mal acabado de superficie	Condiciones de corte inadecuadas		● ↑	● ↓	● ↓		●				
		Geometría de herramienta inadecuada	●		●				● ↓	● ↓		
	Rebabas	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓	● ↓	● ↓	● ●					
		Geometría de herramienta inadecuada						● ↑	● ↓	● ↓		
	Rotura de parte de la pieza de trabajo	Condiciones de corte inadecuadas		● ↓	● ↓		●					
Otros	Planos / paralelismo inadecuados	Herramienta y Evacuación de la pieza de trabajo		● ↓	● ↓		*5	● ● ↑ ● ↓ ● ↓ ● ↑				
	Grandes vibraciones	Unsuitable Cutting Conditions, Installation		● ↓	● ↓	*1 *2 *4		● ● ↑ ● ↓ ● ↓ ● ↓				
	Virutas que causan daños	Condiciones de corte inadecuadas		● ↑	*3	●	*6	● ● ↑ ● ↓ ● ↓ ● ↑				
		Geometría de herramienta inadecuada						● ↓ ● ↑	● ↓ ● ↑			

\*1) Para evitar vibraciones, un fz superior puede ser adecuado.

\*2) Para evitar vibraciones, un ap superior puede ser adecuado.

\*3) fz mayor puede ser adecuado.

\*4) Se recomienda el método de corte hacia abajo para el fresado de acabado helicoidal.

\*5) Si la superficie se comba por el calor del corte.

\*6) Se recomienda usar aire comprimido

R



Información técnica

## Taladrado

Comprobar elemento		Selección de calidad	Condiciones de corte		Geometría de herramienta		Ajuste		Fabricante
Problema	Elemento problema	Cambiar a calidad más dura	Cambiar a calidad más dura	$V_c$	$f$	Estado de emisión de refrigerante	Examen de rompevirutas	Instalación de pieza de trabajo / herramienta	Instalación de plaquta
		Superior (Mayor) ↑	Inferior (Menor) ↓						
Daños en la arista	Desgaste inusual	Velocidad de corte inadecuada (demasiado alta)	●	● ↓					
		Velocidad de corte inadecuada (demasiado alta)	●	● ↑					
		Emisión de refrigerante inadecuada				●			
		Poca rigidez de máquina / pieza de trabajo						●	
		Diá. de agujero pequeño						●	*1
Instalación de plaquta inestable	Grietas en arista interna	Calidad de herramienta inadecuada	●						
		No hay núcleo, o es demasiado pequeño					● ↑		
		Poca rigidez de máquina / pieza de trabajo						●	
		Inicio de taladrado inestable		● ↓				●	
		Pieza de trabajo de mucha dureza	●	● ↓	● ↓				
		Obstrucción de virutas		● ↑			● ↓		
Instalación de plaquta inestable	Grietas en arista externa	Instalación de plaquta inestable						●	
		Poca rigidez de máquina / pieza de trabajo							
		Inicio de taladrado inestable		● ↓					
		Pieza de trabajo de mucha dureza	●	● ↓	● ↓				
		Mal control de virutas	●	● ↓	● ↑				
Instalación de plaquta inestable	Arañazos en cuerpo de herramienta	Instalación de herramienta poco precisa							
		Obstrucción de virutas		● ↑	● ↓				
		Inicio de taladrado inestable		● ↓				●	
		Poca rigidez de máquina / pieza de trabajo							
		Falta rigidez del portaherramientas							
Instalación de plaquta inestable	Poca precisión de diá. de agujero / acabado de superficie	Instalación de herramienta poco precisa							
		Obstrucción de virutas		● ↑	● ↓				
		Diá. de núcleo grande					● ↓		
		Inicio de taladrado inestable		● ↓			● ↓		
		Emisión de refrigerante inadecuada				●			
		Grandes vibraciones	Condiciones de corte inadecuadas, instalación	● ↑	● ↓			●	
Virutas largas		Condición de corte inadecuadas						●	
		Rompevirutas inadecuado		● ↑			●		
Fallo de la máquina		Falta fuerza de la máquina		● ↓	● ↓		●		


\*1) En funcionamiento de torno

R



Información técnica

### Términos y ángulos de portaherramientas de torneado



### Función del ángulo de herramienta


Ángulo de herramienta	Nombre	Función	Efecto
Ángulo de inclinación	Ángulo de inclinación lateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afecta a la fuerza de corte, el calor de corte, la evacuación de virutas y la duración de la herramienta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda un ángulo de inclinación menor o negativo (-) si se necesita un borde más resistente, como en corte en escala o interrumpido. Si el ángulo es positivo (+), se logra un mejor rendimiento de corte (menor resistencia al corte, menor fuerza de borde).</li> <li>Se recomienda un ángulo positivo (+) para piezas de trabajo finas o de fácil mecanizado.</li> <li>Se recomienda un ángulo de inclinación menor o negativo (-) si se necesita un borde más resistente, como en corte en escala o interrumpido.</li> </ul>
	Ángulo de inclinación		
Ángulo de destalonado	Ángulo de destalonado frontal Ángulo de destalonado lateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evita el contacto de la herramienta con la superficie de la pieza de trabajo, a excepción del borde de corte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es pequeño, el borde de corte es más fuerte, pero el desgaste en las caras de destalonado puede acortar la duración de la herramienta.</li> </ul>
Ángulo de arista de corte	Ángulo de arista de corte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afecta al control de virutas y las direcciones de la fuerza de corte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es grande, las virutas son gruesas y mejoran el control de virutas.</li> </ul>
	Ángulo de aproximación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afecta al control de virutas y las direcciones de la fuerza de corte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es grande, las virutas son finas y empeora el control de virutas, pero la fuerza de corte se dispersa y mejora la resistencia del borde.</li> <li>Si es pequeño, mejora el control de virutas.</li> </ul>
	Ángulo de arista de corte menor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evita la fricción entre el borde de corte y la superficie de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es grande, empeora la resistencia del borde.</li> </ul>

R

### Rigidez de portaherramientas

#### 1. Flexión de portaherramientas


$$\delta = \frac{4 \times F \times L^3}{E \times b \times h^3} = \frac{4 \times k \times d \times f \times L^3}{E \times b \times h^3}$$




La flexión del portaherramientas disminuirá si se aumenta el alto del mango a la tercera potencia y disminuirá si se reduce el saliente a la tercera potencia. Es importante reducir al máximo el saliente del mango del portaherramientas y la medida de la sección cuadrada del mango.

#### 2. Flexión de barra de perforado



$$\delta = \frac{64 \times F \times L^3}{3 \times E \times \pi \times D^4} = \frac{64 \times k \times d \times f \times L^3}{3 \times E \times \pi \times D^4}$$



Símbolo	Nombre	Medida
$\delta$ (Delta)	Deflexión	mm
b	Anchura de mango	mm
h	Altura de mango	mm
E	Proporción de Young	N/mm²
d	ap	mm
f	Velocidad de avance	mm/rev
k	Resistencia al corte específica	N/mm²
L	Saliente	mm
F	Fuerza de corte	N



## Términos y ángulos de fresadora



## Función del ángulo de herramienta

Símbolo	Nombre	Función	Efecto
A	Ángulo de inclinación axial: A.R.	Controla la dirección de flujo de las virutas y la fuerza de corte	Si es positivo --- Se obtiene un buen rendimiento de corte y menos aglomeración de virutas
R	Ángulo de inclinación radial: R.R.	Controla la dirección de flujo de las virutas y la fuerza de corte	Si es negativo --- La evacuación de virutas es buena
C	Ángulo de aproximación	Controla el grosor y la dirección de flujo de las virutas	Si es grande --- Virutas más finas Menor carga de corte
T	Ángulo de inclinación verdadero	Ángulo de inclinación real	Si es positivo --- Buen rendimiento de corte y menos aglomeración de virutas, pero menor fuerza de corte Si es negativo --- Borde más resistente, pero más fácil de soldar
I	Ángulo de inclinación	Controla la dirección del flujo de virutas	Si es positivo --- Buena evacuación de virutas Menor resistencia al corte Menor resistencia del borde en el ángulo

$$\tan T = \tan R \times \cos C + \tan A \times \sin C$$

$$\tan I = \tan A \times \cos C - \tan R \times \sin C$$

R



# Fórmulas básicas

## Torneado


### Velocidad de corte

$$V_c = \frac{\pi \times D_m \times n}{1000}$$

$V_c$  : Velocidad de corte [m/min]

$D_m$  : Diámetro de pieza de trabajo [mm]

$n$  : Revoluciones del eje [ $\text{min}^{-1}$ ]



### Energía necesaria

$$P_c = \frac{K_s \times V_c \times a_p \times f}{6120 \times \eta}$$

$P_c$  : Energía necesaria [kW]

$P_{HP}$  : Energía necesaria (caballos de potencia) [HP]

$V_c$  : Velocidad de corte [m/min]

$a_p$  : Profundidad de corte [mm]

$f$  : Velocidad de avance [mm/rev]

$K_s$  : Resistencia al corte específica [kgf/mm<sup>2</sup>]

$\eta$  : Eficiencia mecánica (0.7 ~ 0.8)

Figura Ks

Acero con bajo porcentaje de carbono	190
Acero con porcentaje de carbono medio	210
Acero con alto porcentaje de carbono	240
Aleación baja en acero	190
Aleación alta en acero	245
Hierro fundido	93
Fundición Maleable	120
Bronce, Latón	70


### Aspereza de superficie

$$Rz = h = \frac{f^2}{8 \times R(r\epsilon)} \times 1000$$

$Rz=h$  : Aspereza de superficie teórica [ $\mu\text{m}$ ]

$f$  : Velocidad de avance [mm/rev]

$R(r\epsilon)$  : Radio de ángulo de plaquita [mm]



### Volumen de eliminación de virutas

$$Q = V_c \times a_p \times f$$

$Q$  : Volumen de eliminación de virutas [ $\text{cm}^3/\text{min}$ ]

$V_c$  : Velocidad de corte [m/min]

$a_p$  : Profundidad de corte [mm]

$f$  : Posición de la arista en dirección eje X

### Compensación de posición de arista

$$\Delta X = (R - R') \times \left\{ \frac{\cos(\frac{\alpha}{2} + (\beta - 90^\circ))}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right\}$$

$$\Delta Z = (R - R') \times \left\{ \frac{\sin(\frac{\alpha}{2} + (\beta - 90^\circ))}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right\}$$

$\Delta X$ : Posición de la arista en dirección eje X

Compensación [mm]

$\Delta Z$ : Posición de la arista en dirección eje Z


Compensación [mm]

$R$  : Ángulo-R antes cambio [mm]

$R'$  : Ángulo-R tras cambio [mm]

$\alpha$  : Ángulo de vértice de plaquita [ $^\circ$ ]

$\beta$  : Ángulo de arista de corte de portaherramientas [ $^\circ$ ]



Tipo de portaherramientas	Ángulo de vértice de plaquita $\alpha$	Ángulo de arista de corte $\beta$	$\Delta X$	$\Delta Z$
PCLN	80°	95°	0.100x (R-R')	0.100x (R-R')
PTGN	60°	91°	0.714x (R-R')	0.030x (R-R')
PDJN	55°	93°	0.866x (R-R')	0.099x (R-R')
PDHN	55°	107.5°	0.531x (R-R')	0.531x (R-R')
PVLN	35°	95°	2.072x (R-R')	0.273x (R-R')
PVPN	35°	117.5°	1.351x (R-R')	1.351x (R-R')
PSBN	90°	75°	0.225x (R-R')	-0.293x (R-R')

Ejemplo: Compensación al cambiar el ángulo-R de 0.8 a 0.4, usando el portaherramientas tipo PCLN,

$$\Delta X = 0.100 \times (0.8 - 0.4) = 0.04 \text{ (mm)}$$

$$\Delta Z = 0.100 \times (0.8 - 0.4) = 0.04 \text{ (mm)}$$

## Torneado (Tiempo de corte )

### Tiempo de corte (torneado externo, caso 1: mecanizado de un paso)

- A revoluciones constantes

$$T = \frac{60 \times L}{f \times n}$$

- A velocidad de corte constante

$$T = \frac{60 \times \pi \times L \times D_m}{1000 \times f \times V_c}$$

T : Tiempo de corte [segundo]


L : Longitud de corte [mm]

f : Velocidad de avance [mm/rev]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

Dm : Diámetro de pieza de trabajo [mm]

Vc : Velocidad de corte [m/min]



### Tiempo de corte (torneado externo, caso 2: mecanizado de varios pasos)

- A revoluciones constantes

$$T = \frac{60 \times L}{f \times n} \times N$$

- A velocidad de corte constante

$$T = \frac{60 \times \pi \times L \times (D_1 + D_2)}{2 \times 1000 \times f \times V_c} \times N$$

T : Tiempo de corte [segundo]

L : Longitud de corte por paso [mm]

ap : Profundidad de corte por paso [mm]


f : Velocidad de avance [mm/rev]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

D<sub>1</sub> : Diá. máximo de pieza de trabajo [mm]

D<sub>2</sub> : Diá. mínimo de pieza de trabajo [mm]

Vc: Velocidad de corte [m/min]



N : Número de pasos = (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)/ap/2 (si es indivisible, el entero se obtiene redondeando hacia arriba una posición decimal.)

## Tiempo de corte (planeado)

- A revoluciones constantes

$$T = \frac{60 \times (D_1 - D_2)}{2 \times f \times n} \times N$$

- A velocidad de corte constante

$$T_1 = \frac{60 \times \pi \times (D_1 + D_2) \times (D_1 - D_2)}{4000 \times f \times V_c} \times N$$

T : Tiempo de corte [segundo]

T<sub>1</sub> : Tiempo de mecanizado antes de alcanzar máx.

Revoluciones del eje [segundo]

L : Longitud de corte [mm]

ap : Profundidad de corte por paso [mm]


f : Velocidad de avance [mm/rev]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

D<sub>1</sub> : Diá. máximo de pieza de trabajo [mm]

D<sub>2</sub> : Diá. mínimo de pieza de trabajo [mm]

Vc: Velocidad de corte [m/min]



N : Número de pasos = L/ ap (si es indivisible, el entero se obtiene redondeando hacia arriba una posición decimal.)

## Tiempo de corte (Ranurado)

- A revoluciones constantes

$$T = \frac{60 \times (D_1 - D_2)}{2 \times f \times n}$$

- A velocidad de corte constante

$$T_1 = \frac{60 \times \pi \times (D_1 + D_2) \times (D_1 - D_2)}{4000 \times f \times V_c}$$

T : Tiempo de corte [segundo]

T<sub>1</sub> : Tiempo de mecanizado antes de alcanzar máx.

Revoluciones del eje [segundo]

L : Longitud de corte [mm]


f : Velocidad de avance [mm/rev]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

D<sub>1</sub> : Diá. máximo de pieza de trabajo [mm]

D<sub>2</sub> : Diá. mínimo de pieza de trabajo [mm]

Vc: Velocidad de corte [m/min]



## Tiempo de corte (tronzado)

- A revoluciones constantes

$$T = \frac{60 \times D_1}{2 \times f \times n}$$

- A velocidad de corte constante

$$T_1 = \frac{60 \times \pi \times (D_1 + D_3) \times (D_1 - D_3)}{4000 \times f \times V_c}$$

$$T_3 = T_1 + \frac{60 \times D_3}{2 \times f \times n_{max}}$$

T : Tiempo de corte [segundo]

T<sub>1</sub> : Tiempo de mecanizado antes de alcanzar máx.

Revoluciones del eje [segundo]

T<sub>3</sub> : Tiempo de mecanizado al alcanzar

Revoluciones máx. del eje [segundo]

f : Velocidad de avance [mm/rev]


n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

n<sub>max</sub> : Revoluciones más. del eje [min<sup>-1</sup>]

D<sub>1</sub> : Diá. máximo de pieza de trabajo [mm]

D<sub>3</sub> : Diá. al alcanzar máx. revoluciones del eje [mm]

Vc: Velocidad de corte [m/min]



# Fórmulas básicas

## Fresado


### Velocidad de corte

$$V_c = \frac{\pi \times D_s \times n}{1000}$$

$V_c$  : Velocidad de corte [m/min]

$D_s$  : Diámetro de fresa [mm]

$n$  : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]



### Avance de tabla y Avance por diente


$$f_z = \frac{V_f}{Z \times n}$$

$f_z$  : Avance por diente [mm/t]

$V_f$  : Avance de tabla [mm/min]

$Z$  : Número de plaquitas

$n$  : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]



### Energía necesaria

$$P_c = \frac{K_s \times Q}{6120 \times n} = \frac{K_s \times ae \times V_f \times ap}{6120000 \times n}$$

$$= \frac{K_s \times ae \times f_z \times Z \times n \times ap}{6120000 \times n}$$

$$P_{HP} = \frac{6120}{4500} \times P_c$$

$P_c$  : Energía necesaria [kW]

$P_{HP}$ : Energía necesaria (caballos de potencia) [HP]

$ae$ : Anchura de corte [mm]

$V_f$ : Avance de tabla [mm/min]

$f_z$  : Avance por diente [mm/t]

$Z$  : Número de plaquitas

$n$  : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

$ap$ : Profundidad de corte [mm]

$K_s$ : Resistencia al corte específica [kgf/mm<sup>2</sup>]

$\eta$  : Eficiencia mecánica (0.7 ~ 0.8)

$Q$  : Volumen de eliminación de virutas [cm<sup>3</sup>/min]

Figura Ks	
Acero con bajo porcentaje de carbono	190
Acero con porcentaje de carbono medio	210
Acero con alto porcentaje de carbono	240
Aleación baja en acero	190
Aleación alta en acero	245
Hierro fundido	93
Fundición Maleable	120
Bronce, Latón	70

### Volumen de eliminación de virutas

$$Q = \frac{ae \times V_f \times ap}{1000} = \frac{ae \times f_z \times Z \times n \times ap}{1000}$$

$Q$  : Volumen de eliminación de virutas [cm<sup>3</sup>/min]

$ae$ : Anchura de corte [mm]

$V_f$ : Avance de tabla [mm/min]

$f_z$  : Avance por diente [mm/t]

$Z$  : Número de plaquitas

$n$  : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

$ap$ : Profundidad de corte [mm]

### Tiempo de corte

$$T = \frac{60 \times L'}{V_f} = \frac{60 \times L'}{f_z \times Z \times n}$$

$T$  : Tiempo de corte [segundo]

$L'$  : Longitud de transferencia de tabla total [mm]

(=L + D<sub>s</sub> + 2α)

$L$  : Longitud de trabajo [mm]

$D_s$ : Diámetro de fresa [mm]


$α$  : Distancia de inactividad [mm]

$V_f$ : Avance de tabla [mm/min]

$f_z$  : Avance por diente [mm/t]

$Z$  : Número de plaquitas

$n$  : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]



## ● Ángulo de inclinación verdadero

$$\tan T = \tan R \times \cos C + \tan A \times \sin C$$

## ● Ángulo de inclinación

$$\tan I = \tan A \times \cos C - \tan R \times \sin C$$


A : Ángulo de inclinación axial A.R [°] (-90° < A < 90°)

R : Ángulo de inclinación radial R.R. [°] (-90° < R < 90°)

C : Ángulo de acercamiento [°] (0° < C < 90°)

T : Ángulo de inclinación real [°] (-90° < T < 90°)

I : Ángulo de inclinación [°] (-90° < I < 90°)



## ● Corte de fresa de acabado de punta esférica y revolución


$$n = \frac{1000 \times V_a}{2 \times \pi \times \sqrt{a(2r_e - ap)}}$$

n : Revoluciones [min-1]

r<sub>e</sub> : Radio de fresa de acabado de punta esférica (radio de parte esférica [mm])

ap : Profundidad de corte [mm]

V<sub>a</sub> : Velocidad de corte en el punto "a" [m/min]



## ■ Taladrado


### ● Velocidad de corte

$$V_c = \frac{\pi \times D_c \times n}{1000}$$

V<sub>c</sub> : Velocidad de corte [m/min]

D<sub>c</sub> : Diá. de taladro [mm]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]



### ● Velocidad de avance (fresado)

$$V_f = f_z \times Z \times n$$

V<sub>f</sub> : Avance de tabla [mm/min]

f<sub>z</sub> : Avance por diente [mm/t]

Z : Número de plaquita (Número de plaquita = 1)

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

### ● Tiempo de corte

$$T = \frac{60 \times L}{f \times n} = \frac{60 \times \pi \times D_c \times L}{1000 \times V_c \times f}$$

T : Tiempo de corte [segundo]

L : Profundidad de taladrado [mm]

f : Velocidad de avance [mm/rev]

n : Revoluciones del eje [min<sup>-1</sup>]

D<sub>c</sub> : Diá. de taladro [mm]

V<sub>c</sub> : Velocidad de corte [m/min]

### ● Energía necesaria (valor de referencia)

$$P_c = \frac{D_c}{20} \times \frac{V_c}{100} \times \left( 1 + \left( \frac{2.5 \times f}{0.1} \right) \right)$$

P<sub>c</sub> : Energía necesaria [kw]

D<sub>c</sub> : Diá. de taladro [mm]

V<sub>c</sub> : Velocidad de corte [m/min]

f : Velocidad de avance [mm/rev]


R




Información  
técnica

## Ejemplos de herramientas pequeñas

■ Ejemplo de herramientas ① Torno automático CNC (tipo múltiple)



■ Ejemplo de herramientas ② Torno automático CNC (tipo torreta)




R



información  
técnica

## ■ Ejemplo de herramientas ③ Torno automático CNC (tipo múltiple opuesto)



R



Información  
técnica

# Lista de tornos automáticos, por fabricante

## Citizen Machinery

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas (tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>A12</b>	10×10×100	5			ø19.05 / ø20		ø12	
<b>A16</b>	10×10×100	5			ø19.05 / ø20		ø16	
<b>A20</b>	12(13)×12(13)×120*1	7			ø25.4		ø20	
<b>B12</b>	10×10×100	5			ø19.05 / ø20		ø12	
<b>B20</b>	12(13)×12(13)×120	6			ø19.05 / ø20		ø20	
<b>BL12</b>	10×10×60~120	5			ø20(ø19.05)		ø12	
<b>BL20</b>	12(13)×12(13)×120	4~7			ø20(ø19.05)		ø20	
<b>BL25</b>	12(13)×12(13)×120	4~7			ø20(ø19.05)		ø25	
<b>C12</b>	10×10×120	6			ø19.05		ø12	
<b>C16</b>	10×10×120	6			ø19.05		ø16	
<b>C32</b>	16×16×130	5			ø25.4		ø32	
<b>E16</b>	10×10×60	20			ø19.05		ø16	
<b>E20</b>	16×16×90	20			ø25.4		ø20	
<b>E25</b>	16×16×90	20			ø25.4		ø25	
<b>E32</b>			16(19)×16(13)×90	20	ø25.4		ø32	
<b>F10</b>			10×10×60	10	ø19.05		ø10	
<b>F12</b>			10×10×60	10	ø19.05		ø12	
<b>F16</b>			10×10×60	10	ø19.05		ø16	
<b>F20</b>			16(19)×16(13)×90	10	ø25.4		ø20	
<b>F25</b>			16(19)×16(13)×90	10	ø25.4		ø25	
<b>FL25</b>			16×16×90	12	ø16		ø25	
<b>FL42</b>			16×16×90	12	ø16		ø42	
<b>G32</b>			16(19)×16(19)×90	10	-		ø32	
<b>K12</b>	12×12×100	6			ø19.05 / ø20		ø12	
<b>K16</b>	12×12×100	6			ø19.05 / ø20		ø16	
<b>L10</b>	8×8×100~130	5			ø15.875		ø10	
<b>L16</b>	12(10)×12(10)×130	5			ø19.05		ø16	
<b>L20</b>	12×12×130	5			ø19.05		ø20	
<b>L25</b>	16×16×130	5			ø25.4		ø25	
<b>L32</b>	16×16×130	5			ø25.4		ø32	
<b>M212, M312</b>	10×10×120	5	10×10×60	10	ø19.05		ø12	
<b>M216, M316</b>	10×10×120	5	10×10×60	10	ø19.05		ø16	
<b>M220, M320</b>	16×16×130	5	16×16×90	10	ø25.4		ø20	
<b>M232, M332</b>	16×16×130	5	16×16×90	10	ø25.4		ø32	
<b>M20</b>	13(12)×13(12)×130	5	10×10×60	10	ø19.05		ø20	
<b>MSL12</b>	10×10×120				-		ø12	
<b>R04</b>	8×8×120	5			ø15.875		ø4	
<b>R07</b>	8×8×120	5			ø15.875		ø7	
<b>RL01</b>	10(8)×10(8)×90				ø16(ø20)		ø10	
<b>RL02</b>	16×16×90				ø20		ø20	
<b>RL21</b>	10(12)×10(12)×90				ø19.05		ø35	

• Esta tabla ha sido aprobada por los fabricantes de las máquinas.  
 • Los fabricantes están en orden aleatorio.

R



Información  
técnica

## ■ Star Micronics

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas (tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>ECAS-12</b>	10×10×95~150	6	-	-	ø22		ø13	
<b>ECAS-20</b>	12×12×80~150	6	-	-	ø22		ø20	
	16×16×80~144		-	-				
<b>ECAS-32T</b>	16×16×80~120	4	16×16×60~78 16×16×80~88	St.10 St.10	ø22 / ø32		ø32	
<b>JNC-10</b>			8×8×80~120	5	ø22		ø10	
<b>JNC-16</b>			10×10×80~120	5	ø22		ø16	
<b>JNC-25 / 32</b>			10×10×78~120	1×St.10	ø22			
<b>KJR-16B / 25B</b>								
<b>KNC-16 / 20</b>								
<b>KNC-25 II / 32 II</b>								
<b>RNC-10 / 16</b>								
<b>RNC-16 / 16B II</b>								
<b>SA-16R</b>								
<b>SB-16 TYPE-A / C / D</b>	12×12×95~130	5	-	-	ø22 / (ø22)	4		
	12(10)×12(10)×95~130	6	-	-	ø22 / ø22	4/4		
<b>SC20</b>	12×12×95~130	5	-	-	ø22	4		
	12(10)×12(10)×95~130	6	-	-		4/4		
<b>SE-12 / 12B·16 / 16B</b>								
<b>SH-7</b>								
<b>SH-12 / 16</b>								
<b>SI-12 / 12C</b>								
<b>SR-10J</b>	8×8×67~110	6			ø16	4		
<b>SR-16 / 20</b>								
<b>SR-20R II</b>	12×12×100~135	6			ø22			
<b>SR-20R III / 20J</b>	12×12×95~135	6	2 (para lado SP opuesto, mecanizado de agujero profundo)	4/4			ø20, ø30 (ø24)	
<b>SR-25J / 32J</b>	16×16×95~155	6						
<b>SR-32</b>								
<b>SV-12 / 20</b>	12×12×95~135	5	12×12×70~78	St.8	ø22 / ø32			
	16×16×95~135	4	16×16×65~70					
<b>SV-32</b>	16×16×95~135	4	16×16×60~70 / 80~88	St.8	ø22 / ø32			
<b>SV-32J / 32J II</b>	16×16×95~135	4	16×16×65~70	St.8	ø22 / ø32			
<b>SW-7</b>								
<b>VNC-12</b>								
<b>VNC-20</b>								
<b>VNC-32</b>								

- Esta tabla ha sido aprobada por los fabricantes de las máquinas.
- Los fabricantes están en orden aleatorio

R



# Lista de tornos automáticos, por fabricante

## Tsugami

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas (tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>B007-II</b>	7×7×85	8			Ø25		Ø7	
	(8)×(8)×(85)							
	(10)×(10)×(85)							
<b>B012-III / V</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø12	
<b>B018-III</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø18	
<b>B020-V</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø20	
<b>BA20</b>	12×12×85	6			Ø25		Ø20	
<b>BA26</b>	12(16)×12(16)×85	6			Ø25		Ø26	
<b>BC18</b>	12×12×85	10			Ø25 / Ø10		Ø18	
<b>BC25</b>	12×12×85	10			Ø10 / Ø25		Ø25	
<b>BE12</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø12	
<b>BE18</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø18	
<b>BH20</b>	12×12×85	4	12×12×90 16×16×90	St.12	Ø25 / Ø32		Ø20	
<b>BH38</b>	16×16×100	7	20×20×125					
<b>BM07</b>	8×8×85	9			Ø20		Ø7	
<b>BM16</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø16	
<b>BM16E</b>	12×12×85	9			Ø20		Ø16	
<b>BN12</b>	12×12×85	7			Ø20		Ø12	
<b>BN20</b>	12(16)×12(16)×85	7			Ø20		Ø20	
<b>BS12-III</b>	12×12×85	7 or 10			Ø14 / Ø25		Ø12	
<b>BS12-V</b>	12×12×85	8 or 12			Ø20 / Ø25		Ø12	
<b>BS18-III</b>	12×12×85	7 or 10			Ø14 / Ø25		Ø18	
<b>BS20-III</b>	16×16×100	7 or 10			Ø16 / Ø25		Ø20	
<b>BS20-V</b>	12×12×85	8 or 12			Ø20 / Ø25		Ø20	
<b>BS26-III</b>	16×16×100	7 or 10			Ø16 / Ø25		Ø26	
<b>BS32-III</b>	16×16×100	6			Ø16 / Ø25		Ø32	
<b>BU12</b>	12×12×85	4	12×12×80	St.8	Ø20		Ø51	
<b>BU20</b>	12×12×85	4	12×12×80	St.8	Ø20		Ø20	
<b>BU26</b>	16×16×100	7	20×20×90	St.8	Ø20 / Ø32		Ø26	
<b>BU38</b>	16×16×100	7	20×20×90	St.8	Ø20 / Ø32		Ø38	
<b>BW07</b>	12×12×85	7			Ø20		Ø7	
<b>BW12</b>	12×12×85	7			Ø20		Ø12	
<b>BW20</b>	12(16)×12(16)×85	7			Ø20		Ø20	
<b>C004-II / III</b>	12×12×60~100	6~8			-		Ø100	
<b>C15</b>	10×10×60~100	10~14			-		Ø75	
<b>C150</b>	12×12×60~100	4~6			-		Ø75	
<b>C220</b>	12×12×60~100	6~8			-		Ø100	
<b>C300</b>	16×16×100~130	6~10			-		Ø150	
<b>M34J</b>	-	-	20×20×125	St.12	Ø20 / Ø32		Ø34	
<b>M42J</b>	-	-	20×20×125	St.12	Ø25 / Ø32		Ø42	
<b>M42SD</b>	-	-	20×20×125	St.12	Ø25 / Ø32		Ø42	
<b>M50</b>	-	-	20×20×100	St.12	Ø32		Ø51	
<b>M50J</b>	-	-	20×20×100	St.12	Ø20 / Ø32		Ø51	
<b>MB35</b>	-	-	20×20×90	2×St.8	Ø20 / Ø32		Ø35	
<b>MB38</b>	-	-	20×20×90	2×St.8	Ø20 / Ø32		Ø38	
<b>MB50</b>	-	-	20×20×90	2×St.8	Ø20 / Ø32		Ø50	
<b>MU26</b>	-	-	20×20×90	2×St.8	Ø20 / Ø32		Ø26	
<b>MU38</b>	-	-	20×20×90	2×St.8	Ø20 / Ø32		Ø38	
<b>NU50</b>	-	-	20×20×100	St.12	Ø20 / Ø32		Ø51	
<b>TMA8-II</b>	20×20×100~125	1			Ø25 / Ø32		Ø65	
<b>TMU1</b>	20×20×100~125	1	20×20×125	St.16	Ø25 / Ø32		Ø38	

• Esta tabla ha sido aprobada por los fabricantes de las máquinas.

• Los fabricantes están en orden aleatorio.



## Nomura VTC

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas (tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>NN-10C</b>	10×10×130	6			ø17		ø10	
<b>NN-10CS</b>	10×10×130	5			ø17		ø10	
<b>NN-10SB5</b>	10×10×130	5			ø23		ø10	
<b>NN-10S II</b>	10×10×130	5			ø23		ø10	
<b>NN-10T</b>	10×10×130	7			ø23		ø10	
<b>NN-16SB5</b>	10×10×130	5			ø23		ø16	
<b>NN-16H III</b>	12×12×130	6			ø23		ø16	
<b>NN-16UB5</b>	12×12×130	5			ø23		ø16	
<b>NN-16U III</b>	12×12×130	5			ø23		ø16	
<b>NN-16J</b>	12×12×130	6			ø23		ø16	
<b>NN-20H III</b>	12×12×130	6			ø23		ø20	
<b>NN-20UB5</b>	12×12×130	5			ø23		ø20	
<b>NN-20UB7</b>	12×12×130	6			ø23		ø20	
<b>NN-20U III</b>	12×12×130	5			ø23		ø20	
<b>NN-20YB</b>	12×12×130	8			ø23		ø20	
<b>NN-25YB / 32YB</b>	16×16×130	8			ø23 / ø32		ø25	
<b>NS-P1053A</b>	9.5×9.5×130	5			-		ø10	
<b>NN-20J</b>	12×12×130	6			ø23		ø20	
<b>NN-16SB6</b>	12×12×130	5			ø22		ø16	

## Miyano

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas (tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>ABX-51TH3</b>			20×20×125	St.36	ø25	72	ø51	
<b>ABX-64TH3</b>			20×20×125	St.36	ø25	72	ø64	
<b>ABX-51SY</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø51	
<b>ABX-64SY</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø64	
<b>BNC-34C<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.8	ø25	16	ø34	
<b>BNC-42C<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.8	ø25	16	ø42	
<b>BND-34C<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø34	
<b>BND-34S<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø34	
<b>BND-42C<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø42	
<b>BND-42S<sub>5</sub></b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø42	
<b>BND-51S<sub>2</sub></b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø51	
<b>BND-51SY2</b>			20×20×125	St.12	ø25	24	ø51	
<b>BNE-34S5</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø34	
<b>BNE-34SY5</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø34	
<b>BNE-51S5</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø51	
<b>BNE-51SY5</b>			20×20×125	St.24	ø25	48	ø51	
<b>BNJ-34S</b>			20×20×125	St.18	ø25	30	ø34	
<b>BNJ-34SY</b>			20×20×125	St.18	ø25	30	ø34	
<b>BNJ-42S</b>			20×20×125	St.18	ø25	30	ø42	
<b>BNJ-42SY</b>			20×20×125	St.18	ø25	30	ø42	
<b>BNJ-51SY2</b>			20×20×125	St.18	ø25	30	ø51	
<b>BX-20S</b>	16×16×120	9			ø20	8	ø20	
<b>BX-26S</b>	16×16×120	9			ø20	8	ø26	
<b>B6-16</b>	12×12×80	6	12×12×80(Deslizamiento transversal)	St.6	ø38		ø16	
<b>G6-26</b>		6	13×13×120(Deslizamiento transversal)	St.6	ø41.275		ø26	
<b>F6-26</b>		6	13×13×120(Deslizamiento transversal)	St.6	ø41.275		ø26	
<b>MZ-32</b>		6	13×13×120(Deslizamiento transversal)	St.6	ø41.275		ø32	
<b>E6-C62</b>		6	13×13×120(Deslizamiento transversal)	St.6	ø41.275		ø62	

• Esta tabla ha sido aprobada por los fabricantes de las máquinas.  
• Los fabricantes están en orden aleatorio.

R



Información  
técnica

Varios ejes  
Torno  
automático

# Lista de tornos automáticos, por fabricante

## ■ Eguro

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>SANAX-6</b>	12×12	5 (Max.)		5	ø16		ø15	
<b>SANAX-8</b>	16×16	5 (Max.)		5	ø25 / ø30		ø20	
	12×12	7 (Max.)		5	ø25 / ø30		ø20	
<b>SANAX-10</b>	16×16	5 (Max.)		5	ø25 / ø30		ø25.5	
<b>EBN-10EX</b>	12×12	6 (Max.)			ø20		ø25.5	
<b>NUCBOY-8EX</b>	12×12	6 (Max.)			ø20		ø20	
<b>NUCLET-10EX</b>	16×16	10 (Max.)			ø20		ø25.5	
<b>NUCPAL-10EX</b>	16×16	10 (Max.)			ø20		ø25.5	

## ■ Amada Wasino

Modelo	Dimensiones de porta-herramientas (tipo múltiple)	Número de herramientas	Dimensiones de porta-herramientas tipo torreta)	Número de herramientas	Diá. de casquillo	Número de herramientas	Diá. de corte máx.	Observaciones
<b>G05</b>	16×16				ø20		ø50×40	
<b>G06</b>	16×16				ø20		ø60×60	
<b>G07</b>	16×16				ø20		ø100×100	
<b>G07M</b>	16×16				ø20		ø100×100	
<b>G07F</b>	20×20				ø20		ø120×120	
<b>GG5</b>	16×16				ø20		ø50×40	
<b>GS04</b>	16×16				ø20		ø30×20	
<b>J1</b>		20×20		8	ø25		ø120×120	
<b>J3</b>		25×25		8	ø32		ø170	
<b>J5</b>		25×25		8	ø32		ø240	
<b>JJ1</b>		20×20		8	ø25		ø50×50	
<b>JJ3</b>		25×25		8	ø32		ø100×100	
<b>JJ3M</b>		25×25		12	ø32		ø100×100	
<b>Ai8</b>		20×20		8	ø25		ø50×50	
<b>A12</b>				12	ø25		ø50×80	
<b>A18S</b>				18	ø25		ø50×80	
<b>AD12</b>				9	ø25		ø50×80	
<b>AD18S</b>				15	ø25		ø50×80	
<b>AA1</b>		20×20		8	ø25		ø50×50	

• Esta tabla ha sido aprobada por los fabricantes de las máquinas.

• Los fabricantes están en orden aleatorio.

R



# Lista de Instrumentos y de Pequeñas Herramientas y Portaherramientas Aplicables

## ■ Lista de Instrumentos y de Pequeñas Herramientas y Portaherramientas Aplicables

Modelos de los principales fabricantes de máquina herramienta				Nº de portaherramientas correspondiente
Fabricante	Modelo (Torno automático)	Tamaño de portaherramientas	Longitud total de portaherramientas montado (MÁX.)	
Citizen Machinery	A12,A16,B12,RL01,RL21	10×10	100	...1010F-···
	K16,K20	12×12		...1212F-···
	RL02	16×16		...1616H-···
	BL12,C12,C16,M212,M216 M312,MSL12	10×10	120	...1010JX-···
	A20,B20,BL20,BL25	12×12		...1212JX-···
	L16,L20,M20	12×12	130	...1212JX-···
Star Micronics	C32,L25,L32,M220,M232 M320,M332	16×16		...1616JX-···
	SB16A,SB16C,SB16D,SC20	12×12	130	...1212JX-···
	SR20RⅡ,SR20Ⅲ,SV12,SV20	12×12	135	...1212JX-···
	SV32,SV32J,SV32JⅡ	16×16		...1616JX-···
	ECAS12	10×10		...1010JX-···
	ECAS20	12×12	150	...1212JX-···
Nomura VTC	SR25J,SR32J	16×16		...1616JX-···
	NN-10C,NN-10CS,NN-10SB5,NN-10SⅡ NN-10T,NN-16SB5	10×10	130	...1010JX-···
	NN-16HⅢ,NN-16UB5,NN-16UⅢ,NN-16J NN-20HⅢ,NN-20UⅢ,NN-20UB5,NN-20YB	12×12		...1212JX-···
	NN-25YB	16×16		...1616JX-···
Tsugami	B007	10×10	85	...1010F-···
	B0,BA,BC,BM,BU12,BU20 BS12,BS18,BS20	12×12		...1212F-···
	C004	12×12	100	...1212F-···
	BH38,BS26,BS32,BU26,BU32	16×16		...1616H-···

• Los fabricantes están en orden aleatorio.

R



# Compatibilidad con Piezas de Portaherramientas de Palanca de Bloqueo

## Compatibilidad con Piezas de Portaherramientas de Palanca de Bloqueo

- 1) Para aumentar las posibilidades de uso de los portaherramientas de bloqueo de palanca se modifican algunas palancas, tornillos de bloqueo y calces.
- 2) Se recomienda utilizar exclusivamente piezas nuevas. Con todo, son compatibles con piezas convencionales y se pueden usar con dichas piezas.
- 3) Es posible usar piezas nuevas solo con un portaherramientas que ha estado en uso.
- 4) Al comprar piezas de repuesto, pídalas con los número nuevos.
- 5) Algunos calces no se modifican.

Categoría	Página de referencia	Descripción de portaherramientas	Pieza							
			Palanca		Tornillo de bloqueo		Calce			
			Nº nuevo	Nº anterior	Nº nuevo	Nº anterior	Nº nuevo	Nº anterior		
Portaherramientas externo	D8	PCLN <sup>R/L</sup>	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LC-32N	LC-32	
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LC-42N	LC-42	
			.....16	LL-5N	LL-5	LS-4N	LS-4	LC-53N	LC-53	
	D11	PDJN <sup>R/L</sup>	.....11	LL-1DN	LL-1D	LS-1N	LS-1	LD-32N	LD-32	
			.....15	LL-3N	LL-3	LS-2N	LS-2		LD-42	
	D12	PSBN <sup>R/L</sup>	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1		LS-32	
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2		LS-42	
		PSKN <sup>R/L</sup>	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1		LS-32	
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2		LS-42	
	D13	PSSN <sup>R/L</sup>	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1		LS-32	
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2		LS-42	
		PSDNN	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1		LS-32	
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2		LS-42	
Barra de perforado	D14	PTGN <sup>R/L</sup>	1212F-11	LL-03N	LL-03	LS-03N	LS-03	-		
			.....11	LL-03TN	LL-03T	LS-03SN	LS-03S	-		
			.....16	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LT-32N	LT-32	
			.....22	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LT-42N	LT-42	
	D19	PTFN <sup>R/L</sup>	1212F-11	LL-03N	LL-03	LS-03N	LS-03	-		
			.....11	LL-03TN	LL-03T	LS-03SN	LS-03S	-		
			.....16	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LT-32N	LT-32	
			.....22	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LT-42N	LT-42	
	D20	PRGC <sup>R/L</sup>	.....12	LL-1CN	LL-1C	LS-1N	LS-1	LR-12C		
		PRXC <sup>R/L</sup>	.....12					LR-80		
		PRGN <sup>R/L</sup>	.....09	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LR-81		
			.....12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2			
Fresa de tornoedo	F68	○16M- PCLN <sup>R/L</sup>	09-20	LL-03SN	LL-03S	LS-03SN	LS-03S	-		
		○20Q-	09-27		LL-1N	LL-1	LS-1SN	LS-1S	LC-32N	LC-32
		○25R-	09-32					LC-42N <sup>R/L</sup>		
	F69	..... PCLN <sup>R/L</sup>	12-..	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LC-42N <sup>R/L</sup>		
								LC-42 <sup>R/L</sup>		
		..... PDUN <sup>R/L</sup>	11-..	LL-1DN	LL-1D	LS-1SN	LS-1S	LD-32N	LD-32	
	F70	..... PTUN <sup>R/L</sup>	11-..	LL-03TN	LL-03T	LS-03SN	LS-03S	-		
		S25R- PTUN <sup>R/L</sup>	16-30	LL-03SN	LL-03S	LS-03SN	LS-03S	-		
		S32S-	16-40		LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LT-32N	LT-32
	F71	S40T-	16-50							
		○16M- PWLN <sup>R/L</sup>	06-20	LL-03SN	LL-03S	LS-03SN	LS-03S	-		
		○20Q-	06-27		LL-1N	LL-1	LS-1SN	LS-1S	LW-32N	LW-32
	F72	○25R-	06-32							
		..... PWLN <sup>R/L</sup>	08-..	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LW-42N <sup>R/L</sup>	LW-42 <sup>R/L</sup>	
Fresa de tornoedo	N6	T63H- PCLN <sup>R/L</sup>	-DX12	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LC-42N	LC-42	
		T63H- PCMNN	-○12							
		T63H- PDJN <sup>R/L</sup>	-DX15					LD-42		
	N7	T63H- PDNNNN	-○15	LL-3N	LL-3	LS-2N	LS-2			
		T63H- PTGN <sup>R/L</sup>	-DX16	LL-1N	LL-1	LS-1N	LS-1	LT-32N	LT-32	
	N8	T63H- PWLN <sup>R/L</sup>	-DX08	LL-2N	LL-2	LS-2N	LS-2	LW-42N	LW-42	

R



Información técnica