

Donada la representació axonomètrica d'un cos, dibuixeus, a la mateixa escala, les vistes dièdriques mínimes i necessàries per entendre el cos, ajudant-vos de tall si cal. Després acoteu-les utilitzant un estil d'acotació propi. Les mides són en mil·límetres. Tingueu en compte que tots els forats travessen el cos.

