



Donada la representació axonomètrica d'un cos, dibuixeu a la mateixa escala les vistes dièdriques de planta, alçat i perfil. Després acoteu-les (utilitzeu un estil d'acotació propi), les mides són en mil·límetres. Tingueu en compte que totes les mesures són múltiples de la unitat de la quadrícula dibuixada.



Donada la representació axonomètrica d'un cos, dibuixeu a la mateixa escala les vistes dièdriques de planta, alçat i perfil. Després acoteu-les (utilitzeu un estil d'acotació propi), les mides són en mil·límetres. Tingueu en compte que totes les mesures són múltiples de la unitat de la quadrícula dibuixada.

